

목 차

[엔진]

F5800-G010A	실린더블럭그룹.	.1
F5800-G020A	오일팬그룹.	.3
F6800-G025A	오일게이지그룹.	.4
F5800-G030A	실린더헤드그룹.	.5
F6800-G040A	기어케이스그룹.	.6
F6800-G045A	기어케이스커버그룹.	.8
F6800-G050A	오일필터그룹.	.9
F5800-G060A	크랭크축그룹.	.10
F5800-G070A	피스톤_컨넥팅로드 그룹.	.11
F5800-G090A	캠축 그룹.	.12
F6800-G100A	아이들기어그룹.	.13
F5800-G110A	로커암_밸브 그룹.	.15
F5800-G120A	연료시스템 그룹.	.16
F5801-G130A	냉각수플랜지그룹.	.17
F6800-G140A	워터펌프 그룹.	.18
F5800-G150A	실린더헤드카버 그룹.	.19
F5800-G160A	연료필터_파이프 그룹.	.20
F5800-G170A	흡기매니폴드 그룹.	.21
F6800-G175A	EGR 그룹.	.23
F5803-G180A	흡기파이프 그룹.	.24
F5800-G190A	배기매니폴드 그룹.	.25
F5800-G200A	EGR쿨러 그룹.	.26
F5800-G210A	플라이휠하우징 그룹.	.27
F5810-G220A	플라이휠 그룹.	.28
F5800-G230A	냉각팬 그룹.	.29
F5803-G240A	터보조합그룹.	.30
F5800-G245A	터보파이프 그룹.	.31
F5800-G260A	ECU & 센서그룹.	.32
F5800-G270A	전장부품 그룹.	.33
F6800-G300A	제조명판그룹.	.34
F6802-G300A	제조명판그룹(호주향).	.35
F6810-G300A	제조명판그룹.	.36
T5525-G700A	엔진전장품1그룹.	.37
T5520-G705A	엔진전장품2그룹.	.38

[앞차축]

T5520-G310A	베벨피니언축그룹.	.39
T5520-G315A	베벨기어케이스그룹.	.40
T5520-G320A	베벨기어축그룹.	.42
T5520-G325A	앞차축케이스좌그룹.	.43
T5520-G327A	앞차축케이스우그룹.	.45
T5520-G330A	앞차축그룹.	.47
T5520-G335A	스티어링실린더그룹.	.48

T5520-G360A	유압실린더커버그룹.	.49
T5520-G365A	앞차축브라켓그룹.	.50
T5565-G512A	앞차축프레임그룹.	.52

[트랜스미션]

T5520-G200A	클러치레버그룹.	.54
T5520-G203A	클러치하우징그룹.	.55
T5520-G206A	중간케이스그룹.	.56
T5520-G209A	트랜스미션케이스그룹.	.57
T5520-G212A	주축그룹.	.58
T5520-G215A	카운터축그룹.	.59
T5520-G218A	셔틀축그룹.	.60
T5520-G221A	부변속축그룹.	.62
T5520-G224A	초저속축그룹.	.63
T5520-G227A	스파이럴베벨피니언축그룹.	.64
T5520-G230A	전륜구동장치그룹.	.66
T5520-G233A	PT0카운터축그룹.	.69
T5520-G236A	PT0클러치그룹.	.71
T5520-G239A	PT0축그룹.	.73
T5520-G242A	주변속포크그룹.	.75
T5520-G245A	PT0변속포크그룹.	.76
T5520-G248A	셔틀변속포크그룹.	.77
T5520-G251A	부변속포크그룹.	.78
T5520-G254A	초저속포크그룹.	.79
T5520-G257A	뒷차동장치그룹.	.80
T5520-G260A	차동고정포크그룹.	.82
T5520-G263A	브레이크케이스그룹.	.83
T5520-G266A	뒷차축그룹.	.85
T5520-G280A	클러치그룹.	.86
T5520-G300A	앞차축지지대그룹.	.87
T5520-G305A	앞차동장치그룹.	.88
T5520-G370A	추진축그룹.	.90
T5525-G810A	셔틀그룹.	.91

[유압]

T5525-G405A	기어펌프그룹.	.92
T5628-G410A	파워스티어링유니트그룹.	.93
T5620-G420A	조이스틱밸브그룹.	.94
T5525-G427A	승강제어밸브그룹(기계식).	.95
T5520-G450A	모듈레이터밸브그룹.	.96
T5620-G460A	외부인출밸브그룹.	.97
T5525-G470A	유압실린더그룹.	.98
T5525-G481A	승강실린더그룹.	.100
T5525-G482A	유압장치1그룹.	.101
T5525-G483A	유압장치2그룹.	.102

T5525-G485A	톱링크브라켓그룹.	.104
T5525-G490A	흡입라인그룹.	.105
T5520-G495A	쿨링시스템그룹.	.106
T5525-G584A	톱링크그룹.	.107

[샤시]

T5525-G488A	하강속도조절그룹.	.108
T5525-G499A	에어브리더 그룹.	.109
T5525-G500A	에어크리너그룹.	.110
T5520-G502A	소음기그룹.	.111
T5560-G504A	라디에이터그룹.	.112
T5535-G506A	에어컨브라켓그룹.	.114
T5525-G510A	연료쿨러그룹.	.115
T5525-G514A	본넷트그룹.	.116
T5520-G520A	앞웨이트브라켓그룹.	.118
T5525-G532A	주변속레버 그룹.	.119
T5560-G534A	부변속레버그룹.	.121
T5560-G536A	위치견인레버그룹.	.123
T5560-G538A	복동레버그룹.	.125
T5660-G540A	PT0레버그룹.	.126
T5560-G544A	악셀레이터레버그룹.	.128
T5525-G547A	차동페달그룹(대동공업).	.129
T5525-G550A	연료탱크그룹.	.130
T5560-G562A	조이스틱레버그룹.	.132
T5560-G566A	의자스텝그룹.	.133
T5520-G580A	로워링크그룹.	.134
T5577-G582A	ROPS BAR 그룹.	.136
T5520-G587A	리프트로드그룹(내수,기계.	.138
T5520-G588A	스윙드로우바그룹.	.139
T5530-G588A	히치프레임그룹.	.141
T5525-G812A	핸드주차브레이크.	.142
T5560-G844A	레버가이드그룹.	.143

[전장]

T5520-G715A	бат데리그룹.	.145
T5520-G720C	전장품1그룹.	.146
T5520-G730B	라이트그룹.	.149
T5520-G735C	프레임전장품1그룹.	.151


[캐빈]

T5520-G800A	계기판프레임그룹.	.154
T5520-G804A	핸들칼럼그룹(ROPS).	.156
T5560-G806A	브레이크페달그룹.	.157
T5525-G808A	클러치 그룹.	.159
T5520-G814A	핸들그룹(내수).	.160

T5560-G816A	핸들칼럼커버그룹.	.161
T5560-G830A	발판의자프레임그룹.	.162
T5560-G842A	캐빈지지대그룹.	.164
T5560-G872A	명판그룹.	.165
T5560-G874A	명판그룹, 프레임.	.167
 [옵션]		
T5520-G285A	뒷바퀴그룹.	.168
T5520-G375A	앞바퀴좌그룹.	.170
T5520-G377A	앞바퀴우그룹.	.171
T5520-G874A	명판그룹, 프레임.	.172
T5520-G897A	7핀소켓그룹(옵션).	.173
T5525-G899A	연료히터옵션그룹.	.174
LX485L-T1300A	경광등그룹.	.175
INDEX 1		176
INDEX 2		184
INDEX 3		187

F5800-G010A

실린더블럭그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-01001	실린더블록조합	1						
1	F5800-01002	실린더블록조합	1					<----	
2	06311-75045	플러그	1						T2*48*48
3	15221-0338-3	마개	6						
4	E5900-96021	플러그	4						
5	E6301-33812	튜브핀	1						
6	F5800-01101	실린더블록서브조합	1						
6	F5800-01102	실린더블록서브조합	1					<----	
7	F5800-01111	실린더블록	1						
7	F5800-01112	실린더블록	1					<----	
8	F5800-01121	래더프레임	1						
9	F6800-90111	메인베어링볼트	8						
10	F6800-90121	래더프레임볼트	4						
11	05012-01018	평행핀	2						
12	F6800-33651	파이프핀	1						
13	F6800-90121	래더프레임볼트	8						
14	15221-0339-2	마개	2						
15	05012-01018	평행핀	4						
16	F6800-01311	피스톤쿨링젯트바디	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G010A

실린더블럭그룹




A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

오일판그림



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

F6800-G025A

오일게이지그룹




A : NX520

[illegible]

모는 호환성이 있음

F5800-G030A

실린더헤드그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-03041	실린더헤드조합	1						
2	F5800-03051	실린더헤드서브조합	1						
3	E6700-13622	배기밸브시트	3						
4	E6700-13611	흡기밸브시트	3						
5	E6810-13581	흡기밸브가이드	3						
6	E6810-13561	배기밸브가이드	3						
7	E5900-96021	플러그	2						
8	15221-0337-3	마개	9						
9	15221-0349-3	마개	1						
10	F5800-03311	실린더헤드가스켓	1						
11	F6800-03451	실린더헤드볼트	14						
12	F6800-03501	인젝터클램프힌지	3						
13	F6800-73341	파이프조인트	1						
14	15221-0175-1	엔진고리	1						
15	01754-50816	플랜지볼트	1						M8*P1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G040A

기어케이스그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-04101	기어케이스조합	1						
2	01754-50625	플랜지볼트	4						7T
3	05012-00510	평행핀	4						
4	E5800-96031	플러그	1						
5	F6800-04111	기어케이스	1						
6	F6800-04301	오일펌프커버	1						
7	F6800-04401	오일펌프로우터축조합	1						
8	F6800-04711	릴리프밸브플런저	1						
9	F6800-04721	릴리프밸브스프링	1						
10	04811-00160	오링	1						DIA15.8
11	F6800-04731	릴리프밸브플러그	1						
12	05712-00410	키	1						5*5*14
13	F6800-04501	부시, 피티오축	1						
14	08101-06205	볼베어링	1						DIA25
15	01754-50816	플랜지볼트	11						M8*P1.25
16	01754-50835	플랜지볼트	3						
17	04811-00150	오링	4						
18	04811-00220	오링	1						
19	E5500-33142	오일주유구마개	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G040A	71
-------------	----

어케이스그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

F6800-G045A 기어:

케이스커버그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G050A


2. 일 필터 그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

F5800-G060A

크랭크축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-23111	크랭크축	1						
2	F5800-06201	크랭크포지션센서휠	1						
3	03016-50616	십자홈볼이소나사	3						
4	05712-00730	키	1						
5	F6800-24111	크랭크축기어	1						
6	F6800-35631	오일펌프구동기어	1						
7	F6800-23251	간격통	1						
8	05712-00720	키	1						8*8*24
9	F6800-23481	크랭크축베어링, 상	4						
10	F6800-23491	크랭크축베어링, 하	4						
11	F6800-23531	크랭크축슬러스트베어링, 상	2						
12	F6800-23541	크랭크축슬러스트베어링, 하	2						
13	F6800-04811	오일시일케이스	1						
14	01654-50830	핀볼이플랜지볼트	8						7T
15	E5500-04464	오일시일	1						
16	05012-00408	평행핀	2						

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G070A

피스톤 커넥팅로드 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G090A

캠축 그룹




[illegible]

하는 호환성이 있음

F6800-G100A

아이들기어그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51018	와셔볼임볼트	2						
2	01133-51090	와셔볼임볼트	1						P1.25
3	01754-50822	플랜지볼트	4						
4	F6800-92771	플랜지너트	1						
5	15471-9536-1	스냅링	1						
6	F6800-10101	아이들기어조합, 1	1						
7	F6800-10151	아이들기어 1, 축	1						
7	F6800-10152	아이들기어 1, 축	1						<----
7	F6800-10153	아이들기어 1, 축	1						<----
8	F6800-10161	아이들기어 1, 멈추개	1						
9	F6800-10261	아이들기어 2, 멈추개	1						
10	F6800-10301	아이들기어조합, 3	1						
11	F6800-10351	아이들기어 3, 축	1						
12	F6800-10401	아이들기어조합, 4	1						
13	F6800-10451	아이들기어 4, 축	1						
13	F6800-10452	아이들기어 4, 축	1						<----
14	F6800-10461	아이들기어 4, 멈추개	1						
15	F6800-10502	고압연료펌프기어	1						
16	F6800-10611	유압펌프구동기어	1						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G100A

아이들기어그룹




A : NX520

[illegible]

하는 호환성이 있음

F5800-G110A

로커암_밸브 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E5500-13333	밸브스프링받침	6						
2	E6301-13151	밸브스템시일	6						
3	E6400-13241	밸브스프링	6						
4	E6403-13361	밸브멈춤쇠	12						
5	E6510-91502	로커암지지대볼트	3						
6	E6700-13121	배기밸브	3						
7	F5800-14001	로커암조합	1						
8	04612-00190	스냅링	2						
9	15021-1424-1	조정너트	6						
10	E5500-14232	조정나사	6						
11	E5800-14261	로커암축	1						
12	E6301-14111	로커암	6						
13	E6301-14311	로커암스프링	2						
14	E6301-14331	실링캡	2						
15	E6301-14431	평와서	2						
16	F6800-14351	로커암지지대	3						
17	E6700-13111	흡기밸브	3						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G120A

연료시스템 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50830	플랜지볼트	2						M8*P1.25
2	01754-50835	플랜지볼트	3						
3	04811-50500	오링	1						
4	F5800-12203	연료레일조합	1						
5	F5800-42501	인젝터리턴튜브조합	1						
6	F6800-42511	커넥터 (VOSS)	1						
7	F6800-53003	인젝터조합	3						
8	F6800-53181	인젝터시트	3						
9	F6800-53453	인젝터클램프	3						
10	F6800-53471	인젝터클램프볼트	3						
11	F6800-53722	분사파이프, 2	1						
12	F6800-53732	분사파이프, 3	1						
13	F6800-12103	고압연료펌프조합	1						
14	F5800-12252	레일파이프	1						
15	F6800-53742	분사파이프, 4	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5801-G130A

냉각수플랜지그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6820-72912	냉각수플랜지	1						
2	F6800-72921	냉각수플랜지가스켓	1						
3	01123-50890	와셔붙임볼트	1						
4	F5800-64421	발전기지지대	1						
5	01513-50822	심음볼트	1						M8*1.25
6	02763-50080	플랜지너트	1						M8XP1.25
7	01754-50822	플랜지볼트	2						
7	01754-50820	플랜지볼트	2					<----	M8*P1.25
8	E5500-73342	냉각수되돌림호스	1						
9	F6800-13501	냉각수리턴호스	1						
10	09318-88180	호스클램프	2						
11	F6800-13311	냉각수커넥터	1						
12	E5853-73011	써모스탯조합	1						
13	F5800-73261	써모스타터카버	1						
14	E5500-73272	가스켓	1						
15	01754-50825	플랜지볼트	2						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G140A

워터펌프 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

실린더헤드카버 그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

F5800-G160A

연료필터_파이프 그룹



A : NX520

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

F5800-G170A

흡기매니폴드 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F5800-11761	흡기매니폴드	1						
1	F5800-11762	흡기매니폴드	1					<----	
2	F5800-11821	흡기매니폴드가스켓	1						
3	01513-50822	심음볼트	1						M8*1.25
4	02763-50080	플랜지너트	3						M8XP1.25
5	01125-50870	와셔붙임볼트	2						
6	01754-50830	플랜지볼트	3						M8*P1.25
7	F6800-17201	흡기매니폴드플랜지	1						
7	F6800-17202	흡기매니폴드플랜지	1					<---->	
8	F6800-17211	흡기매니폴드플랜지가스켓	1						
9	01754-50822	플랜지볼트	2						
10	01513-50835	심음볼트	2						
11	F6800-17701	에어컨트롤밸브조합	1						
12	01023-50645	와셔붙임볼트	4						
13	01123-50802	볼트	2						
13	01123-50803	와셔붙임볼트	2					<---->	M8XP1.25
14	F5800-17311	배선커넥터지지대	1						
14	F5800-17313	배선커넥터지지대	1					<---->	
15	01170-51016	볼트	2						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G170A

흡기매니폴드 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


EGR 그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

F5803-G180A

흡기파이프 그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모든 호환성이 있음

- 24 -

F5800-G190A


배기매니폴드 그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

F5800-G200A

EGR쿨러 그룹



A : NX520

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

F5800-G210A

플라이휠하우징 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5810-G220A


플라이휠 그룹

[illegible][illegible]

하는 호환성이 있음

F5800-G230A


생각팬 그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

F5803-G240A

터보조합그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G245A

터보파이프 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01202-50625	와셔볼임볼트	1						
2	F5800-33051	오일드레인파이프조합	1						
3	F6800-33671	터보가스켓3	1						
4	01023-50618	와셔볼임볼트	2						
5	E6500-33201	오일호스조합	1						
6	E6500-33242	오일호스	1						
7	E6500-33251	클립	2						
8	F5800-33041	오일공급파이프조합	1						
9	E5629-24401	아이볼트	1						
10	04724-00120	패킹	2						T2.0
11	E6500-95802	연결관, 2	1						
12	E6301-33661	가스켓	2						
13	E6520-34011	튜브클램프, 1	1						
14	E6520-34021	튜브클램프, 2	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F5800-G260A

ECU & 센서그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

F5800-G270A

전장부품 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음



<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6800-G300A

제조명판그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

F6802-G300A

제조명판그룹(호주향)



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

F6810-G300A

제조명판그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G700A

엔진전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-26302	크랭크축휠 센서	1						
2	01754-50616	플랜지볼트	3						M6*P1.0
3	F6800-26301	크랭크축휠 센서	1						
4	01754-50610	플랜지볼트	1						M6XP1.0
5	F6800-26401	가속도센서	1						
6	01754-50830	플랜지볼트	1						M8*P1.25
7	F6800-26502	배기가스온도센서	1						
8	F6800-26701	흡기공기압력센서	1						
9	F6800-26751	흡기공기온도센서	1						
10	E7240-32731	온도센서조합	1						
11	E5500-39013	오일스위치	1						
12	T5525-69312	인젝터연결배선조합	1						
13	37150-3447-1	배선클램프	2						
14	01754-50812	플랜지볼트	2						M8*P1.25
15	T2198-69471	와이어배선, 3	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G705A

엔진전장품2그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	E7230-64012	교류발전기조합	1						
2	01173-51005	볼트	1						
3	04013-50100	평와셔	2						M10
4	04512-50100	스프링와셔	1						M10
5	02176-50100	너트	1						M10X1.25
6	01127-50825	와셔볼임볼트	1						
7	02054-50050	너트	1						M5*P1.0
8	04012-50050	평와셔	1						
9	04512-50050	스프링와셔	1						M5
10	E6850-63011	시동모터조합	1						
10	E5500-63016	시동모터조합	1					<-0->	
11	E7103-04621	가스켓	1						
11	E6200-04623	가스켓	1					<-0->	
12	02763-50080	플랜지너트	1						M8XP1.25
13	01133-51030	와셔볼임볼트	1						M10*1.25
14	02783-50100	플랜지너트	1						M10XP1.25
15	F6800-26801	에이엠에프센서	1						
16	01133-51030	와셔볼임볼트	1						M10*1.25

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G310A

베벨피니언축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00580	스냅링	1						58
2	T2630-42202	스파이럴베벨기어조합	1						
3	T2630-42264	베벨피니언축, 9	1						
4	T2630-42314	스파이럴베벨기어, 23	1						
5	T2630-42271	테이퍼롤러베어링	2						
5	T4128-33228	테이퍼롤러베어링	2					<-0->	
6	T2630-42291	오일시일	1						
7	T2630-42451	조정간격판	2						
8	T2630-42461	조정간격판	2						
9	T2630-42471	조정간격판	2						
10	T2630-42481	조정간격판	2						
11	T2630-42491	조정간격판	2						
12	T2630-42751	간격통	1						
13	T4620-21591	너트, 28	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G315A

베벨기어케이스그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50825	와셔붙임볼트	12						M8*P1.25
2	01173-51445	볼트	8						M14*P1.5*45
3	01176-51235	볼트	8						
4	01517-51440	심음볼트	4						
5	02176-50140	너트	4						M14*P1.5
6	04512-50120	스프링와셔	8						M12
7	04512-50140	스프링와셔	12						
8	04811-00490	오링	2						
9	04811-51050	오링	2						
10	06611-15010	그리스니플	2						
11	37805-4350-1	평행핀	4						
12	T4682-43261	슬러스트간격판	2						
13	T4682-43372	부시, DX	2						
14	T4818-43451	플로팅실	2						
15	T5520-31511	베벨기어케이스, 좌	1						
16	T5520-31522	베벨기어케이스, 우	1						
17	T5520-31531	베어링잡이(좌)	1						
18	T5520-31541	베어링잡이(우)	1						
19	T5520-31562	차축케이스지지대,좌	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G315A

베벨기어케이스그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G320A

베벨기어축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00800	스냅링	2						
2	08101-06307	볼베어링	2						#6307
3	T4125-43242	베벨기어, 11	2						
4	T4520-43011	심, 0.1	2						
5	T4520-43021	심, 0.2	2						
6	T4520-43031	심, 0.4	4						
7	T4520-43041	심, 0.8	4						
8	T4520-43051	심, 0.1	4						
9	T4520-43061	심, 1.2	4						
10	T4682-43731	볼베어링, HC6208HL	2						
11	T5520-32012	차동기어축, 좌	1						
11	T5520-32013	차동기어축, 좌	1					<-0->	
12	T5520-32022	차동기어축, 우	1						
12	T5520-32023	차동기어축, 우	1					<-0->	
13	T5520-32041	17베벨기어	2						
14	T5520-32051	베벨기어축	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G325A

앞차축케이스좌그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02076-50140	너트	1						M14P1.5
2	04611-00800	스냅링	1						
3	04611-00920	스냅링	1						D1A92
4	04717-01000	시일와셔	1						M10
5	04717-02150	시일와셔	1						
6	06331-45010	플러그	1						M10*1.25
7	08101-06206	볼베어링	1						#6206
8	08101-06208	볼베어링	1						#6208
9	08401-51107	스러스트볼베어링	1						
10	34150-1426-1	배유플러그	1						
11	T4520-43011	심, 0.1	1						
12	T4520-43021	심, 0.2	1						
13	T4520-43031	심, 0.4	1						
14	T4520-43041	심, 0.8	1						
15	T4520-43051	심, 0.1	1						
16	T4520-43061	심, 1.2	1						
17	T4520-43941	고정볼트	1						
18	T4620-43541	플러그	1						
19	T4930-43601	부시, DX	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G325A 앞차


축케이스좌그룹

[illegible]

- 44 -

T5520-G327A

앞차축케이스우그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02076-50140	너트	1						M14P1.5
2	04611-00800	스냅링	1						
3	04611-00920	스냅링	1						D1A92
4	04717-01000	시일와셔	1						M10
5	04717-02150	시일와셔	1						
6	06331-45010	플러그	1						M10*1.25
7	08101-06206	볼베어링	1						#6206
8	08101-06208	볼베어링	1						#6208
9	08401-51107	스러스트볼베어링	1						
10	34150-1426-1	배유플러그	1						
11	T4520-43011	심, 0.1	1						
12	T4520-43021	심, 0.2	1						
13	T4520-43031	심, 0.4	1						
14	T4520-43041	심, 0.8	1						
15	T4520-43051	심, 0.1	1						
16	T4520-43061	심, 1.2	1						
17	T4520-43941	고정볼트	1						
18	T4620-43541	플러그	1						
19	T4930-43601	부시, DX	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

앞차축그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

④ 호환성이 있음

T5520-G335A

스티어링실린더그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G360A

유압실린더커버그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01176-51440	볼트	4						M14*1.5*40
2	02176-50140	너트	4						M14*P1.5
3	04512-50140	스프링와셔	8						
4	04811-00490	오링	1						
5	04811-50700	오링	1						
6	15301-7244-0	오버플로우튜브	1						
7	37155-3447-1	배선잡이	1						
8	38440-4467-3	간격판	1						
9	84612-4464-0	스러스트간격판	1						
10	T4125-41601	앞브라켓조합	1						
11	02174-50160	너트	1						M16XP1.5
12	06613-10010	그리스니플	1						A-M6F
13	38440-4475-1	시일와셔	1						
14	38630-4476-1	조정볼트	1						
15	T2630-41612	앞브라켓	1						
16	T4520-43601	부시, DX	1						
17	T4125-42602	뒷브라켓조합	1						
18	T2630-41622	브라켓, 뒤	1						
19	T2630-41691	부시, DX	1						

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

앞차축브라켓그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

④ 호환성이 있음

T5565-G512A

앞차축프레임그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	5						M8*P1.25
2	01125-50820	와셔붙임볼트	5						M8*P1.25
3	01177-51235	와셔붙임볼트	16						M12XP1.25(9T /스프링
4	01202-50625	와셔붙임볼트	1						
5	02056-50060	너트	4						M6*P1.0
6	04015-50060	평와셔	2						M6
7	32210-2758-1	플러그	8						
8	T2610-50271	쿠션고무	3						
9	T4125-50591	쿠션고무	2						
10	T4145-50242	볼트	2						
11	T4520-26911	플러그	2						
12	T4620-50261	배터리고정판	1						
13	T5525-51215	앞차축프레임	1						
13	T5525-51216	앞차축프레임	1					<---->	
14	T5525-51242	레버	1						
15	T5525-51271	풍향판	1						
16	T5525-51302	캐치조합	1						
17	T5560-51301	풍향판2	1						
17	T5560-51302	풍향판2	1					<---->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5565-G512A

앞차축프레임그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

T5520-G203A

클러치하우징그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

T5520-G209A

트랜스미션케이스그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G212A

주축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50840	와셔붙임볼트	6						M8*P1.25-40
2	04611-00620	멈춤링	1						
3	04612-00250	스냅링	2						
4	05012-00818	평행핀	2						
5	08101-06207	볼베어링	1						#6207
6	08101-06908	볼베어링	1						#6908
7	09500-35528	오일시일	1						TC35*52*8
8	34150-2156-1	간격판	1						
9	T2440-21361	오일시일	1						
10	T4115-21511	기어축, 26	1						
11	T4115-21521	기어, 27	1						
12	T4115-21531	주축기어	1						
13	T4115-25211	기어축, 18	1						
14	T4125-14751	추진축케이스	1						
15	T2610-22661	볼베어링	1						
16	T5210-96305	볼베어링	1						
17	T2610-22661	볼베어링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G215A

카운터축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05411-00635	스프링핀	1						DIA5*36
2	08101-06305	볼베어링	1						DIA25
3	08822-83317	니들베어링	1						
4	08822-83327	니들베어링	1						
5	08823-54027	니들베어링	2						NTN, K354027
6	37805-4452-1	커플링	1						
7	38360-2178-1	스프링	4						
8	38430-2554-1	스냅링	2						
9	T2305-21762	스러스트간격판	2						
10	T2610-21754	시프트	2						
11	T2610-21812	싱크로나이저키	6						
12	T4115-21612	카운터축	1						
13	T4115-21712	기어, 26	1						
14	T4115-21721	기어, 30	1						
15	T4115-21732	기어, 34	1						
16	T4115-21741	기어, 38	1						
17	T4115-21771	싱크로허브	2						
18	T4240-21792	싱크로나이저링	4						
19	T5210-96305	볼베어링	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G218A

서틀축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1						
2	04612-00300	스냅링	1						
3	08101-06204	볼베어링	1						#6204
4	08101-06205	볼베어링	1						DIA25
5	08101-06306	볼베어링	3						#6306
6	08822-83317	니들베어링	2						
7	08823-54027	니들베어링	1						NTN,K354027
8	34150-2156-1	간격판	1						
9	38360-2178-1	스프링	2						
10	38455-2314-1	와셔	1						
11	T2305-21762	스러스트간격판	1						
12	T2305-25191	스러스트간격판	1						
13	T2610-21812	싱크로나이저키	3						
14	T2610-22812	스플라인허브	1						
15	T2610-22821	스냅링	1						
16	T2610-22834	시프터	1						
17	T2610-22851	싱크로나이저조합	2						
18	T2610-23781	간격통	1						
19	T4115-22612	22기어	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G218A

셔틀축그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G221A

부변속축그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G224A

초저속축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1						
2	04612-00300	스냅링	1						
3	04612-00500	스냅링	1						
4	08101-06205	볼베어링	1						D1A25
5	08101-06305	볼베어링	1						D1A25
6	08823-03520	니들베어링	1						KT303520
7	34150-2156-1	간격판	1						
8	38430-2155-1	스냅링	1						
9	38430-2554-1	스냅링	2						
10	38455-2314-1	와셔	1						
11	T2305-25191	스러스트간격판	1						
12	T4115-23711	카운터축, 초저속	1						
13	T4115-23721	평기어, 47	1						
14	T4115-23731	평기어, 13	1						
15	T4115-23741	평기어, 40	1						
16	T4115-23751	시프트	1						
17	T4115-23761	스플라인보스	1						
18	T4115-23772	스플라인보스	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G227A

스파이럴베벨피니언축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01774-51045	플랜지볼트	3						
2	04611-00800	스냅링	1						
3	04612-00350	스냅링	1						
4	04612-00550	스냅링	1						DIA52
5	08101-06911	볼베어링	2						#6911
6	08822-83326	니들베어링	2						K28X33X26ZW
7	31220-2234-2	너트	1						
8	34150-2156-1	간격판	1						
9	38240-22141	테이퍼롤러베어링조합	1						
10	38430-2554-1	스냅링	2						
11	T2610-14541	스냅링	2						
12	T2610-23621	슬러스트간격판	1						
13	T2610-23681	슬러스트간격판	1						
14	T2610-23811	롤러베어링	1						
15	T2610-23823	베어링케이스	1						
16	T2610-23831	심, 0.1	2						
17	T2610-23841	심, 0.2	2						
18	T2610-23851	심, 0.5	2						
19	T2610-23882	베어링카바	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G227A

스파이럴베벨피니언축그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G230A

전륜구동장치그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50825	와셔붙임볼트	2						M8*P1.25
2	04611-00470	스냅링	1						
3	04611-00550	스냅링	1						DIA55
4	04611-00620	멈춤링	1						
5	04612-00250	스냅링	3						
6	04612-00300	스냅링	1						
7	04612-00300	스냅링	1						
8	04612-00400	스냅링	1						
9	04612-50300	스냅링	2						
10	04811-50350	오링	1						
11	05411-00635	스프링핀	1						DIA5*36
12	08101-06005	볼베어링	1						#6005
13	08101-06006	볼베어링	2						#6006
14	T5210-96205	볼베어링	2						
15	08101-06305	볼베어링	2						DIA25
16	08101-06908	볼베어링	2						#6908
17	08823-23920	니들베어링	2						KT323920
18	09502-55210	오일시일	1						DIA25
19	34150-2156-1	간격판	1						

<-X-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<-X-> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-O-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G230A

전륜구동장치그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2610-23621	슬러스트간격판	2						
21	T2630-46231	시일링	3						
22	T2660-46013	클러치조합, 4WD QT	1						
23	T2660-46023	클러치몸체, 4WDXQT	1						
24	T2660-46031	피스톤	2						
25	04811-06420	오링	2						
26	T2670-15161	피스톤링	2						
27	T2660-46051	스프링	2						
28	T2660-46061	스프링시트	2						
29	04612-00450	스냅링	2						
30	T2670-15311	간격고무	20						
31	T5520-23151	클러치판	9						
32	T2670-15272	클러치디스크	9						
33	T2660-46111	압력판	2						
34	T2670-15362	스냅링	2						
35	T2660-46152	평기어, 22	1						
36	T2660-46162	평기어, 28 전륜	1						
37	T5520-23011	27기어	1						
38	T4110-46251	커버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G233A

PT0카운터축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04612-00250	스냅링	1						
2	04612-00500	스냅링	3						
3	08101-06208	볼베어링	1						#6208
4	08101-06305	볼베어링	1						D1A25
5	08101-06905	볼베어링	1						#6905
6	08822-53020	니들베어링	1						NTN K253020S
7	08823-03520	니들베어링	1						KT303520
8	08823-03526	니들베어링	1						K30*35*26ZW
9	08823-54027	니들베어링	1						NTN,K354027
10	38430-2175-1	시프트	2						
11	T2305-21762	스러스트간격판	3						
12	T2305-21891	스냅링	1						
13	T2610-25191	간격판	1						
14	T2610-25241	스플라인보스	1						
15	T5520-23351	26기어	1						
16	T2630-25144	평기어, 30	1						
17	T2630-25184	기어, 22	1						
18	T4373-25232	PT0카운터축	1						
19	T4373-25782	간격통	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G233A

PT0카운터축그룹




[illegible]

하는 호환성이 있음

T5520-G236A

PT0클러치그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-00720	스냅링	1						D1A72
2	08101-06207	볼베어링	1						#6207
3	T2615-25681	간격판	1						
4	T2615-25691	스냅링	1						
5	T5520-23601	PT0클러치조합	1						
6	04611-00920	스냅링	1						D1A92
7	04612-00350	스냅링	1						
8	08101-06807	볼베어링	1						#6807
9	T2615-25621	시일링	2						
10	T2615-25661	피스톤링	1						
11	T2615-25671	피스톤링	1						
12	T2615-25681	간격판	1						
13	T2615-25711	브레이크판	1						
14	T2615-25721	되돌림판	1						
15	T2615-25732	스프링	1						
16	T2615-25771	클러치디스크	6						
17	T2615-25782	클러치판	6						
18	T2615-25791	간격고무	9						
19	T2630-25613	클러치몸체	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G239A

PT0축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50832	와셔붙임볼트	4						HEX12*43
2	04611-00650	스냅링	1						
3	04612-00300	스냅링	1						
4	04811-50800	오링	1						
5	05411-00635	스프링핀	1						D1A5*36
6	08101-06006	볼베어링	1						#6006
7	08101-06205	볼베어링	1						D1A25
8	08101-06307	볼베어링	1						#6307
9	35340-2532-1	너트	1						
10	35340-2535-1	오일시일간격판	1						
11	37805-4452-1	커플링	1						
12	38430-2554-1	스냅링	1						
13	38455-2314-1	와셔	1						
14	T2610-25281	커플링	1						
15	T5520-23931	PT0구동축	1						
16	T4115-25272	기어, 28	1						
17	T4240-25361	오일시일	1						
18	T4260-13161	오일시일	2						
19	T4260-25392	슬리브	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G242A

주변속포크그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	4						
2	04111-50060	허불이와셔	1						
3	04512-50100	스프링와셔	1						M10
4	05012-00818	평행핀	2						
5	05411-00420	스프링핀	4						
6	05411-00625	스프링핀	2						D1A6*25
7	07715-01605	강구	5						5/16"
8	09500-16287	오일시일	2						
9	62331-1853-2	스프링	2						
10	T2610-21212	주변속커버	1						
11	T2610-21351	변속암	1						
12	T2610-21361	변속로드, 1	1						
13	T2610-21593	고정볼트	1						
14	T4115-21241	변속포크, 1X2	1						
15	T4115-21251	변속포크, 3X4	1						
16	T4620-21371	고정볼트	1						
17	T5520-24231	포크로드(1,2)	1						
18	T5520-24241	포크로드(3,4)	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G245A

PT0변속포크그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	4						
2	04111-50060	허블이와셔	1						
3	05012-00818	평행핀	2						
4	05411-00625	스프링핀	2						DIA6*25
5	07715-01605	강구	4						5/16"
6	09500-16287	오일시일	2						
7	62331-1853-2	스프링	2						
8	T2610-21212	주변속커버	1						
9	T2610-21351	변속암	1						
10	T2610-21361	변속로드, 1	1						
11	T4620-21371	고정볼트	1						
12	T5520-24711	변속포크, PT0 3	1						
13	T5520-24721	PT0변속포크, 1X2	1						
14	T5520-24811	포크로드, 3X4	1						
15	T5520-24821	포크로드, 1X2	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G248A

서틀변속포크그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G254A

초저속포크그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G257A

뒷차동장치그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51030	와셔붙임볼트	8						M10*1.25
2	08711-30209	테이퍼롤러베어링	1						#30209
3	08711-32011	테이퍼롤러베어링	1						#32011
4	37150-2616-1	심, 0.2	8						
5	37150-2617-1	심, 0.1	4						
6	37150-2618-1	심, 0.5	4						
7	37300-2661-4	차동고정시프트	1						
8	T4115-26101	차동장치조합	1						
9	T4115-26511	차동장치케이스	1						
10	T4115-26521	차동케이스커버	1						
11	37300-2817-2	평행핀	2						
12	T4158-26341	차동피니언축, 1	1						
13	T4158-26331	차동피니언축, 2	2						
14	31220-2628-1	키	2						
15	T4158-26351	차동피니언	4						
16	31220-2639-2	차동피니언와셔	4						
17	37300-2643-2	차동기어, 우	1						
18	37300-2644-2	차동기어, 좌	1						
19	38240-2647-2	차동와셔 3	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G257A

뒷차동장치그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G263A

브레이크케이스그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51270	와셔볼임볼트	20						M12*1.25
2	01574-51245	심음볼트	2						
3	01574-51290	심음볼트	2						
4	02176-50120	너트	4						M12*1.25
5	02176-50140	너트	2						M14*P1.5
6	04013-50140	평와셔	2						M14
7	04512-50120	스프링와셔	4						M12
8	04512-50140	스프링와셔	2						
9	04717-02150	시일와셔	2						
10	04811-00220	오링	4						
11	07715-00805	강구	12						5/8"
12	34150-1426-1	배유플러그	2						
13	37150-2825-3	강구시트	12						
14	37305-2817-1	평행핀	4						
15	T2440-28182	판	4						
16	T2440-28203	브레이크디스크	6						
17	T4125-28222	브레이크캠레버	2						
17	T4125-28223	브레이크캠레버	2					<----	
18	T4340-27361	심음볼트	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

[illegible]

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G266A

뒷차축그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51035	와셔붙임볼트	26						M10X1.25
2	04512-50120	스프링와셔	2						M12
3	04611-01000	스냅링	2						
4	04811-51150	오링	2						
5	08101-06212	볼베어링	2						
6	08101-06308	볼베어링	2						#6308
7	08101-06309	볼베어링	4						#6309
8	37305-2817-1	평행핀	4						
9	T4240-14081	너트	2						
10	T4340-27122	심음볼트	4						
11	T4620-27151	너트	2						
12	T4620-27191	오일시일	2						
13	T4682-27161	차축베어링커버, 뒤	2						
14	T5520-26611	기어축, 11 우	1						
15	T5520-26621	기어축, 11 좌	1						
16	T5520-26631	뒷차축케이스(좌)	1						
17	T5520-26641	뒷차축케이스(우)	1						
18	T5520-26661	뒷차축	2						
19	T5520-26671	기어, 60	2						


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G300A

앞차축지지대그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G305A

앞차동장치그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04611-01100	스냅링	1						
2	08101-06212	볼베어링	2						
3	T2630-43011	심, 0.8	1						
4	T2630-43021	심, 0.1	1						
5	T2630-43031	심, 1.2	1						
6	T2630-43041	심, 2.0	1						
7	T2630-43051	심, 2.3	1						
8	T4125-43102	앞차동장치조합	1						
9	01133-51075	와셔볼임볼트	4						
10	05012-01018	평행핀	2						
11	T2630-43111	차동피니언축	1						
12	T2630-43121	앞차동케이스	1						
13	T4125-42321	차동케이스커버	1						
14	T4520-43071	심, 0.8	2						
15	T4520-43081	심, 0.1	2						
16	T4520-43091	심, 1.2	2						
17	T4520-43141	차동사이드기어	2						
18	T4520-43151	차동피니언와셔	2						
19	T4520-43171	평행핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G305A

앞차동장치그룹



A : NX520

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G810A

셔틀그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51020	와셔볼임볼트	2						M10*P1.5
2	02783-50100	플랜지너트	2						M10XP1.25
3	03054-50516	십자홈볼이소나사	1						
4	04011-50100	평와셔	1						M10
5	04013-50100	평와셔	1						M10
6	04612-00160	스냅링	1						
7	05411-00832	스프링핀	1						
8	52300-7517-1	링크볼, 1	1						
9	T4810-66721	와셔, 위치레버	1						
10	T5245-71221	손잡이, 셔틀	1						
11	T5525-81003	셔틀레버	1						
12	T5525-81023	셔틀 브라켓	1						
13	T5525-81032	셔틀레버1	1						
14	T5525-81061	링크볼,2	1						
15	T5525-81071	셔틀케이블조합	1						
16	T4125-65571	자바라(악셀)	1						
17	T5525-81012	셔틀케이블	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G405A

기어펌프그룹




A : NX520

[illegible]

모는 호환성이 있음

T5628-G410A

파워스티어링유니트그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-62101	파워스티어링유니트	1						
2	T4930-45671	엘보우	2						
3	04810-00160	오링	1						P16
4	T4930-45681	엘보우	1						
5	04810-00160	오링	1						P16
6	T4850-45771	연결관	1						
7	04810-00160	오링	1						P16
8	T5560-41012	조향호스조합P	1						
9	T5628-41021	조향호스조합T	1						
10	T5570-41031	조향호스조합L	1						
11	T5570-41041	조향호스조합R	1						
12	32240-3446-1	배선클램프	3						
13	04717-01800	시일와셔	1						
14	76KP-0408-1	배유플러그	1						
15	T4850-45161	엘보우	1						
16	04810-00140	오링	1						1B,P14

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5620-G420A

조이스틱밸브그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50865	와셔붙임볼트	3						
2	01123-50885	와셔붙임볼트	2						
3	01133-51030	와셔붙임볼트	2						M10*1.25
4	04810-00220	오링	2						DIA21.8
5	T4930-45671	엘보우	1						
6	T4850-45161	엘보우	1						
7	T4935-45781	엘보우	2						
8	T5210-36681	조인트볼트(필터)	1						
9	T5210-37511	커넥터	1						
10	T5210-37561	너트	1						
11	T5525-42061	조이스틱밸브지지대	1						
12	T5535-42041	리턴호스조합T	1						
13	T5535-42051	유압호스조합J3	1						
14	T5525-42072	유압호스조합J2	1						
15	T5527-42003	조이스틱밸브조합	1						
16	T4810-47151	튜브잡이	2						
17	01754-50840	플랜지볼트	1						
18	01173-51005	볼트	4						
19	04512-50100	스프링와셔	4						M10

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G427A


승강제어밸브그룹(기계식)

[illegible]

- 95 -

T5520-G450A

모듈레이터밸브그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5620-G460A 외투


브인출발브그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

T5525-G470A

유압실린더그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51035	와셔붙임볼트	3						M10X1.25
2	01133-51038	와셔붙임볼트	4						M10*1.25*38
3	01173-51003	볼트	1						
4	01517-51035	심음볼트	2						
5	02176-50100	너트	2						M10X1.25
6	04512-50100	스프링와셔	3						M10
7	04612-00450	스냅링	2						
8	06613-10010	그리스니플	2						A-M6F
9	08511-04530	부시	1						
10	08511-04540	부시	1						45/50*40
11	08511-05040	부시	2						50/55*40
12	09500-45609	오일시일	2						
13	37805-4350-1	평행핀	1						
14	T2610-37421	핀	1						
15	T2610-37453	고정나사	1						
16	T2610-37461	와셔	2						
17	T4363-37432	유압암축	1						
18	T5245-37321	핀	1						
19	T5520-47042	유압암	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


유압실린더그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5525-G481A

승강실린더그룹




[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품을 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<--> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G482A

유압장치1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01053-50640	볼트	2						HEX10*42
2	01123-50825	와셔볼임볼트	2						M8*P1.25
3	01123-50855	와셔볼임볼트	2						
4	04612-00160	스냅링	2						
5	04811-00120	오링	1						
6	04811-00210	오링	1						
7	04811-00250	오링	1						
8	06613-10010	그리스니플	1						A-M6F
9	T2610-39202	CLUTCH	2						
10	T2610-39212	클러치허브1	1						
11	T2610-39222	클러치허브2	1						
12	T2610-39233	스프링	2						
13	T2610-39252	육각볼트	1						
14	T2610-39272	축	1						
15	T2610-39281	플랜지	1						
16	T4816-39301	유압레버지지대	1						
17	T5525-48201	피트만암	1						
18	T5525-48211	조정레버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G483A

유압장치2그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	04011-50100	평와셔	1						M10
2	04612-00150	스냅링	2						
3	04612-00160	스냅링	2						
4	04613-50060	스냅링	7						
5	04724-00180	패킹	2						
6	04811-00160	오링	1						DIA15.8
7	05411-00625	스프링핀	1						DIA6*25
8	05411-00635	스프링핀	1						DIA5*36
9	08511-01615	부시	2						MB1615DU
10	08811-62216	니들베어링	1						
11	T2610-39352	레버	1						
12	T2610-39371	와셔	1						
13	T2610-39402	핀	1						
14	T2610-39411	롤러, 3	2						
15	T2610-39422	고정나사	1						
16	T2610-39431	오일시일	1						
17	T2610-39441	링크4	1						
18	T2610-39463	캠	1						
19	T2610-39481	링크2	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G483A

유압장치2그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T2610-39491	롤러, 4	1						
21	T2610-39511	핀	1						
22	T2610-39521	롤러, 1	1						
23	T2610-39531	롤러, 2	1						
24	T2610-39562	암	1						
25	T2610-39572	고정나사	1						
26	T2610-39582	캠1	1						
27	T2610-39611	링크3	1						
28	T2610-39641	링크조합	1						
29	T2610-39652	핀	1						
30	T2610-39681	링크	1						
31	T5525-48301	연결판	1						
32	T5525-48312	링크	1						
33	T5525-48322	축	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G485A

톱링크브라켓그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50835	와셔붙임볼트	1						M8X1.25
2	01123-51035	와셔붙임볼트	2						M10XP1.5
3	02176-50100	너트	1						M10X1.25
4	04612-00200	스냅링	2						DIA20
5	04613-50070	스냅링	1						
6	05411-00625	스프링핀	1						DIA6*25
7	T2610-39802	톱링크홀더	1						
8	T2610-39811	플랜지	1						
9	T2610-39821	커버	2						
10	T2610-39832	스프링	2						
11	T2610-39842	롤러	2						
12	T2610-39852	육각구멍붙이볼트	2						
13	T2610-39862	접시머리볼트	1						
14	T2610-39901	핀	1						
15	T2610-39911	판	1						
16	T2610-39921	롤러	1						
17	T2610-39951	크랭크	1						
18	T2610-39961	폴림방지너트	2						
19	T5525-48511	타이로드	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G490A

흡입라인그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50625	와셔볼임볼트	4						M6XP1.0
1	01023-50620	와셔볼임볼트	4					<---->	M6*1.0
2	01123-50814	와셔볼임볼트	2						M8*P1.25
3	01123-50820	와셔볼임볼트	2						M8*P1.25
4	01133-51030	와셔볼임볼트	4						M10*1.25
4	01133-51030	와셔볼임볼트	2					<---->	M10*1.25
5	04810-00280	오링	1						
6	04810-00320	오링	3						
7	T4340-38231	호스밴드	2						
8	T4520-38151	흡입호스	1						
9	T5210-38102	유압필터조합	1						
10	T5515-38111	필터브라켓	1						
11	T4260-38841	자석조합	1						
12	T4620-38033	유압필터	1						
13	T5525-49001	흡입튜브1	1						
14	T5525-49011	필터지지대	1						
15	T5525-49031	흡입튜브2	1						
16	T5525-49041	흡입튜브3	1						
17	01133-51025	와셔볼임볼트	2						M10*1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G495A

쿨링시스템그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50814	와셔붙임볼트	3						M8*P1.25
2	01125-50816	와셔붙임볼트	2						M8*P1.25
3	04013-50180	평와셔	2						M18
4	04810-00180	오링	4						
5	04810-00200	오링	2						
6	T2195-37151	오일쿨러조인트볼트	2						
7	T2350-37011	오일쿨러조합	1						
8	T4620-37092	조인트 볼트	1						
9	T4930-47071	너트, M18XP1.5	2						
10	T5520-49571	쿨링튜브6	1						
11	T5535-49601	쿨링튜브1	1						
12	T5535-49611	쿨링튜브2	1						
13	T5535-49641	쿨링튜브	1						
14	T5620-49621	쿨링튜브3	1						
15	T5620-49631	쿨링튜브4	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G584A


토크링크그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

T5525-G488A

하강속도조절그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

에어크리너그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

T5520-G502A


소음기그룹

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<---->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

T5560-G504A

라디에이터그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01127-50825	와셔붙임볼트	2						
2	37150-3447-1	배선클램프	1						
3	E1500-18411	밴드클램프	4						
4	T2185-70491	플랜지볼트	6						
5	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	2						
6	T2350-50431	그로멧	2						
7	T4125-13561	쿠션	2						
8	T4625-55431	플랜지볼트	14						
9	T5410-72161	라디에이터조합	1						
10	T5525-50413	쉬라우드	1						
11	T5525-50423	라디에이터지지	1						
12	T5525-50433	방충망, 1	1						
12	T5525-50434	방충망, 1	1						<----
13	T5525-50481	냉각수호스 1, 하	1						
14	T5525-50511	냉각수호스, 상	1						
15	T5525-50541	스펀지(쉬라우드)	2						
16	T5525-50562	스펀지(엔진배선)	1						
17	T5525-50572	스펀지(에어콘호스)	2						
18	T5525-50582	스펀지(라디에이터)	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G504A

라디에이터 그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5535-G506A

에어컨브라켓그룹




[illegible]

하는 호환성이 있음

T5525-G514A

본넷그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50820	와셔붙임볼트	8						M8*P1.25
2	T5525-51421	뱀띠고무	1						
3	01133-51025	와셔붙임볼트	8						M10*1.25
4	02761-50060	플랜지너트	12						M6XP1.0
5	03514-50516	볼트나사	16						
6	04013-50100	평와셔	4						M10
7	05122-51018	두부핀	2						DIA10XL18
8	05122-51055	두부핀	2						
9	05515-51000	스냅핀	4						DIA10
10	82KC-0641	고무판	2						
11	T2185-51462	엠블램	1						
12	T4620-50701	고정판	2						
13	T4625-55431	플랜지볼트	19						
14	T5525-50441	스펀지(본넷)	1						
15	T5525-51413	보닛지지	1						
15	T5525-51415	보닛지지	1						<---
15	T5525-51416	보닛지지	1						<--->
16	T5525-51472	뱀띠고무	1						
17	T5525-51481	캐치브라켓	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G514A

본넷그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5525-51493	힌지브라켓	1						
18	T5525-51494	힌지브라켓	1					<----	
19	T5525-51502	본넷조합	1						
19	T5525-51503	본넷조합	1					<-0->	
20	T5525-51512	본넷 그릴 (앞, 하)	1						
21	T5525-51521	본넷 그릴 (좌, 하)	1						
22	T5525-51531	본넷 그릴 (우, 하)	1						
23	T5525-51542	본넷 보강판, 앞	1						
24	T5525-51551	본넷 커버 (앞, 상)	1						
24	T5525-51552	본넷 커버 (앞, 상)	1					<----	
25	T5525-51561	본넷 커버 (앞, 중)	1						
26	T5525-51572	본넷 그릴 (좌, 상)	1						
27	T5525-51582	본넷 그릴 (우, 상)	1						
28	T5525-51591	에어실린더조합	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

앞웨이트브라켓그룹



A : NX520


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

주변속레버 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔볼임볼트	2						
2	01123-50825	와셔볼임볼트	2						M8*P1.25
3	01133-51020	와셔볼임볼트	2						M10*P1.25
4	02783-50100	플랜지너트	1						M10XP1.25
5	03004-50616	와셔볼임소나사	1						M6*1.0*16
6	05012-00612	평행핀	2						
7	05122-51035	두부핀	1						
8	05411-00325	스프링핀	1						DIA3*25
9	05411-00525	스프링핀	1						DIA5*25
10	05511-50322	분할핀	1						
11	T4153-27831	스프링	1						
12	T4157-56111	판스프링	2						
13	T5210-66441	손잡이, 주변속	1						
14	T5525-53201	주변속 로드	1						
15	T5525-53213	주변속 지지대	1						
16	T5525-53222	주변속레버, 하	1						
17	T5525-53231	주변속레버, 상	1						
18	T5525-53241	주변속브라켓	1						
19	T5525-53261	주변속 브라켓, 2	1						


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5525-G532A

주변속레버 그룹



A : NX520

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G534A

부변속레버그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50825	플랜지볼트	4						
2	05122-50822	두부핀	4						
3	05411-00530	스프링핀	1						
4	05411-00630	스프링핀	2						D1A6*30
5	05525-50800	스냅핀	4						
6	T2185-24461	손잡이, 암청색	1						
6	T2610-24471	손잡이	1					<----	
7	T2198-24461	손잡이	1						
7	T2610-24461	부변속손잡이	1					<----	
8	T4333-60512	부변속 레버1	1						
9	T4810-66721	와셔, 위치레버	1						
10	T5525-53401	초저속레버	1						
11	08511-01625	부시	1						MB1625DU
12	T5525-53411	초저속로드	1						
13	02176-50100	너트	2						M10X1.25
14	T5525-53422	초저속레버1	1						
15	T5525-53432	봉	1						
16	04013-50160	평와셔	1						M16
17	T5525-53443	부변속레버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G534A

부변속레버그룹



A : NX520

[illegible]




----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

호환성이 있음

T5560-G536A

위치건인레버그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50612	와셔붙임볼트	1						M6P1.0
2	01123-50820	와셔붙임볼트	4						M8*P1.25
3	01202-50616	와셔붙임볼트	1						M6*1.0
4	04012-50080	평와셔	2						D1A18*T1.2
5	04015-50060	평와셔	2						M6
6	05515-50800	스냅핀	4						M8
7	P4410-98251	락킹 핸들 조합	2						
8	T2610-24461	부변속손잡이	1						
9	T2610-24471	손잡이	1						
10	T4710-64791	와셔	2						
11	T4835-65391	브라켓, 1	1						
12	05122-50612	두부핀	1						
13	T4835-65411	브라켓, 2	1						
14	T4930-66741	와셔, 2	2						
15	T5525-53622	위치로드	2						
16	02056-50060	너트	1						M6*P1.0
17	04012-50080	평와셔	1						D1A18*T1.2
18	T2185-68411	로드, A 복동	1						
19	T5525-53631	멈추개	2						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G536A

위치견인레버그룹



A : NX520


[illegible]

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모는 호환성이 있음

복동레버그룹



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5660-G540A

PT0레버그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50630	와셔붙임볼트	2						
2	01123-50830	와셔붙임볼트	2						M8P1.25*30
3	01123-51225	볼트	3						M12*1.75
4	02783-50100	플랜지너트	1						M10XP1.25
5	03054-50514	십자홈볼이소나사	1						
6	05012-00612	평행핀	2						
7	05122-51035	두부핀	1						
8	05411-00325	스프링핀	1						DIA3*25
9	05411-00525	스프링핀	1						DIA5*25
10	05511-50322	분할핀	1						
11	06611-15675	그리스니플	1						M6*P1.0
12	T4153-27831	스프링	1						
13	T5230-60972	PT0자바라	1						
14	T5520-54012	PT0레버, 하	1						
15	05111-50614	두부핀	1						
16	T5520-54022	PT0브라켓	1						
17	08511-01612	DU부시	2						MB1612DU
18	T5520-54082	PT0손잡이(국내)	1						
19	T5525-53201	주변속 로드	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5660-G540A

PT0레버그룹




No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

악셀레이터레버그룹




A : NX520

[illegible]

-----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음 <--> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상상태로는 호환성이 있음

T5525-G550A

연료탱크그룹



A : NX520



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-50816	와셔붙임볼트	2						M8*P1.25
2	01123-50855	와셔붙임볼트	1						
3	01133-51225	와셔붙임볼트	2						M12*P1.25
4	01574-51225	심음볼트	2						
5	02054-50040	너트	5						M4*P0.7
6	02176-50100	너트	6						M10X1.25
7	02176-50120	너트	2						M12*1.25
8	02751-50080	플랜지너트	5						M8X1.25
9	04512-50040	스프링와셔	5						M4
10	04512-50100	스프링와셔	3						M10
11	04512-50120	스프링와셔	2						M12
12	T2610-50271	쿠션고무	2						
13	T4686-41351	연료필터	1						
14	T5270-55241	실링고무	2						
15	T5525-55023	연료탱크조합	1						
16	01050-50416	볼트	5						M4XP0.7
17	T2611-54823	연료캡	1						
18	T5525-55042	연료탱크잡이판, 앞	1						
19	T5525-55052	연료탱크잡이판, 뒤	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G550A

연료탱크그림



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G566A

의자스택그룹

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5520-G580A

로워링크그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01774-51016	플랜지볼트	2						
2	T5520-58011	로워링크조합(좌)	1						
3	05411-00412	스프링핀	1						
4	05411-00422	스프링핀	1						DIA4*22
5	05411-00828	스프링핀	2						
6	84612-2131-4/4	고리	1						
7	99571-2133-1	볼	1						
8	T4340-71311002	볼소켓	1						
9	T4624-93011004	퀵하우징	1						
10	T4624-93011006	작동레버조합	1						
11	T4624-93011007	가이드핀	1						
12	T4624-93011008	스프링	1						
13	T5520-58011001	본체	1						
14	T5520-58111	로워링크조합(우)	1						
15	05411-00412	스프링핀	1						
16	05411-00422	스프링핀	1						DIA4*22
17	05411-00828	스프링핀	2						
18	84612-2131-4/4	고리	1						
19	99571-2133-1	볼	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G580A

보유링크그룹

[illegible][illegible]



<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5577-G582A

ROPS BAR 그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01173-51040	볼트	2						M10,P1.25
2	01173-51404	볼트	4						M14*P1.5*120
3	01173-51490	볼트	8						M14*P1.5
4	02176-50100	너트	2						M10X1.25
5	02176-50140	너트	8						M14*P1.5
6	02176-50200	너트	2						M20*P1.5
7	04013-50180	평와셔	2						M18
8	04013-50200	평와셔	4						
9	04512-50140	스프링와셔	16						
10	04512-50200	스프링와셔	2						M20
11	04513-50140	스프링와셔	12						
12	05511-50530	분할핀	2						
13	34150-3764-4	클립핀	2						
14	T2230-85242	볼트	16						
15	T4620-85311	체크링크핀	2						
16	T4624-85322	체크링크잡이핀	2						
17	T4687-88041	힌지볼트	4						
18	T4687-88051	너트	4						
19	T5230-88013	지지대(좌)	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

ROPS BAR 그룹



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	


리프트로드그룹(내수,기계)



----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

T5520-G588A

스윙드로우바그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51225	와셔붙임볼트	4						M12*P1.25
2	01133-51245	와셔붙임볼트	2						
3	01173-51435	볼트	4						M14*1.5*35
4	01175-51030	볼트	1						
5	01574-51230	심음볼트	2						
6	02176-50100	너트	1						M10X1.25
7	02176-50120	너트	2						M12*1.25
8	04512-50120	스프링와셔	2						M12
9	04512-50140	스프링와셔	4						
10	70515-1633-4	스냅핀	3						
11	T2181-25442	PT0축커버	1						
12	T2610-25491	PT0보호커버	1						
13	T4688-29821	드로우바조합	1						
14	01176-51675	볼트	2						M16*75*9T
15	02076-50160	너트	2						
16	04512-50160	스프링와셔	2						M16
17	T4686-29841	브라켓	1						
18	T4688-29831	드로우바	1						
19	T4750-45422	두부핀	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

스윙드로우바그룹




-> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조립

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5530-G588A

히치프레임그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51225	와셔붙임볼트	4						M12*P1.25
2	01133-51245	와셔붙임볼트	2						
3	01173-51435	볼트	4						M14*1.5*35
4	01175-51030	볼트	1						
5	01574-51230	심음볼트	2						
6	02176-50100	너트	1						M10X1.25
7	02176-50120	너트	2						M12*1.25
8	04512-50120	스프링와셔	2						M12
9	04512-50140	스프링와셔	4						
10	T2181-25442	PT0축커버	1						
11	T2610-25491	PT0보호커버	1						
12	T5520-58851	PT0보호커버브라켓(좌)	1						
13	T5520-58861	PT0보호커버브라켓(우)	1						
14	T5530-58811	히치프레임조립	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

핸드주차브레이크



A : NX520

[illegible]


<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

하는 호환성이 있음

T5560-G844A

레버가이드그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01025-50620	와셔붙임볼트	2						M6*P1.0
2	01754-50612	플랜지볼트	4						M6*1.0
3	01754-50616	플랜지볼트	10						M6*P1.0
4	02761-50060	플랜지너트	16						M6XP1.0
5	03514-50510	태핑나사	2						
6	53415-4128-1	수지볼트	1						
7	82KC-0641	고무판	4						
8	T4620-50701	고정판	4						
9	T5230-62072	커버, 펜더 좌	1						
10	T5230-62172	커버, 펜더 우	1						
11	T5230-64213	레버가이드, 좌	1						
12	T5230-64253	커버, 스위치	1						
13	T5230-64271	커버, 스위치박스	1						
14	T5230-64313	레버가이드, 우	1						
15	T5230-64432	커버, 퓨즈박스	1						
16	T5230-64472	커버, PTO	1						
17	T5270-64451	가이드커버,부변속	1						
18	T5560-84451	볼트캡	5						
19	T5560-84501	위치견인레버커버	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G844A

레버가이드그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

T5520-G715A

밋데리그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G720C

전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T4180-69951	릴레이 70A	1						
2	T4180-69961	릴레이 5P	2						
3	01754-50610	플랜지볼트	3						M6XP1.0
4	T4144-75952	혼조합	1						
5	01123-50820	와셔볼임볼트	1						M8*P1.25
6	T5520-69211	연료센더조합	1						
7	04512-50040	스프링와셔	5						M4
8	02054-50040	너트	5						M4*P0.7
9	01754-50620	플랜지볼트	4						
10	02761-50060	플랜지너트	7						M6XP1.0
11	03024-50516	와셔볼임소나사	2						
12	02761-50050	플랜지너트	2						M5XP0.8
13	T4620-69362	와이어배선, 1	3						
14	37155-3447-1	배선잡이	4						
15	37150-3447-1	배선클램프	10						
16	T2185-82551	코드밴드	20						
17	T2185-82561	코드밴드	20						
18	P5370-82551	밴드	20						
19	T2198-82571	밴드	20						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G720C

전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T5520-69301	안전스위치조합	1						
21	T5520-69311	안전스위치	1						
22	T5520-69481	안전스위치보조배선	1						
23	T4684-43561	조정간격판, T0.8	1						
24	T4684-43571	조정간격판, T1.0	1						
25	T4684-43581	조정간격판, T1.2	1						
26	T4257-67511	리미트스위치(N0)	2						
27	T5520-69442	팬더부배선조합	1						
27	T5520-69443	팬더부배선조합	1						<----
28	T4620-69331	다이오드, 2P	1						
29	T4850-69341	다이오드, 3P	1						
30	01774-51016	플랜지볼트	1						
31	T5535-69143	본넷트연결배선조합	1						
31	T5535-69144	본넷트연결배선조합	1						<----
32	T4620-69331	다이오드, 2P	1						
33	T4025-68301	커버	8						
34	T4025-68361	PT0자동/수동스위치	1						
35	T4710-69251	PT0스위치조합	1						
36	T5535-69251	마이크로스위치(N0)	1						

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G720C

전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
37	03054-50316	십자홈볼이소나사	2						
38	04012-50030	평와셔	2						
39	04512-50030	스프링와셔	2						
40	02054-50030	너트	2						
41	T5270-69471	크루즈PT0스위치	1						
42	T5270-69491	크루즈증감스위치	1						
43	T5520-68291	선회제어선택스위치	1						
44	T5520-67342	스위치박스배선조합	1 ~NN7300011						
44	T5520-67343	스위치박스배선조합	1 NN7300012~					<-X->	
45	T4025-68321	스위치컨넥터	3						
46	T5310-69342	볼룸마개	1						
47	T4682-43275	커버	1						
48	01774-51016	플랜지볼트	2						
49	T4682-43281	브라켓	1						
50	01123-50814	와셔붙임볼트	2						M8*P1.25
51	T4624-43291	스프링	2						
52	F6800-60061	FT4풋액셀페달(서스펜디드타	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G730B

라이트그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	T5525-69512	전조등조합, 좌	1						
2	T5525-69522	전조등조합, 우	1						
3	02761-50060	플랜지너트	14						M6XP1.0
4	T5535-69511	전조등혼연결배선	1						
5	T5210-68552	경광등조합	1						
6	01023-50620	와셔붙임볼트	2						M6*1.0
7	04013-50060	평와셔	2						M6
8	02056-50060	너트	2						M6*P1.0
9	02751-50080	플랜지너트	2						M8X1.25
10	T2350-46612	작업등조합	1						
11	T4620-69272	전구, 12VX21W	1						
12	T4667-69712	콤비네이션램프조합(좌)	1						
13	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1						
14	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2						
15	T4667-69722	콤비네이션램프조합(우)	1						
16	T2185-79051	전구, 12VXP21/5W	1						
17	T2185-79011	전구, 12VXP21W	2						
18	T5525-85711	반사판조합, 좌	1						
19	T5525-85721	반사판조합, 우	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G730B

라이트그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	T4025-68301	커버	2						
21	T4689-75581	후진등	1						
22	03024-50420	와셔불임소나사	2						
23	02054-50040	너트	2						M4*P0.7
24	04512-50040	스프링와셔	2						M4
25	T5260-69072	프론트콤비네이션램프조합	2						
26	T5260-75892	후미등조합	2						
27	02761-50060	플랜지너트	8						M6XP1.0
28	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	4						
29	T2350-50431	그로멧	4						
30	04015-50060	평와셔	4						M6
31	T2198-82571	밴드	2						
32	T4520-87402	패킹, 1	1						
33	04512-50080	스프링와셔	1						M08
34	02156-50080	너트	1						M8XP1.25

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G735C

프레임전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	F6800-60061	FT4풋액셀페달 (서스펜디드타	1						
2	F5800-60032	FT4핸드악셀레버	1						
3	T5535-69281	소형마이크로스위치	2						
3	T5535-69281	소형마이크로스위치	1					<----	
4	02054-50020	너트	2						M2*P0.4
5	03054-50214	십자홈볼이소나사	2						M2*P0.4*L14
6	04512-50020	스프링와셔	2						M2
7	T2660-68291	4WD/배속턴스위치	1						
8	T4025-68351	비상등스위치	1						
9	T4520-41821	정지스위치조합	1						
10	T4520-75481	안전시동스위치	1						
11	T4930-69032	콤비네이션스위치조합	1						
12	T5515-75172	시동스위치조합	1						
13	T5520-69011	계기판조합	1						
14	38240-1883-1	탭핑나사	6						
15	T5270-69872	에스코트유니트	1						
16	02761-50060	플랜지너트	1						M6XP1.0
17	T5520-69422	패널부배선조합	1 ~NN7300011						
17	T5520-69423	패널부배선조합	1 NN7300012~					<-X->	

<----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<----> 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G735C

프레임전장품1그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
18	T5535-69222	배선자바라	1						
19	T4850-69341	다이오드, 3P	1						
20	T5210-68652	퓨즈5A(LPF)	2						
21	T5210-68662	퓨즈10A(LPF)	7						
22	T5210-68672	퓨즈15A(LPF)	2						
23	T5210-68682	퓨즈20A(LPF)	2						
24	T5210-68692	퓨즈25A(LPF)	1						
25	T5210-68761	퓨즈폴러	1						
26	T4180-69941	5P 릴레이	10						
27	T4684-31051	섬광유니트	1						
28	T5210-68712	퓨즈박스	1						
29	T5210-68721	릴레이박스	6						
30	T5210-68731	퓨즈박스브라켓1	1						
31	T5210-68741	퓨즈박스브라켓2	1						
32	T5250-68751	퓨즈박스커버	1						
33	T4025-68321	스위치컨넥터	2						
34	T4620-69362	와이어배선, 1	1						
35	T2185-82551	코드밴드	5						
36	T2185-82561	코드밴드	5						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G735C

프레임전장품1그룹



A : NX520

[illegible]


----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5520-G800A

계기판프레임그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01023-50616	와셔붙임볼트	1						M6*P1.0
2	01123-50816	와셔붙임볼트	6						M8*P1.25
3	01125-50835	와셔붙임볼트	2						M8*P1.25
4	01133-51025	와셔붙임볼트	4						M10*1.25
5	01155-50840	볼트	2						M8*P1.25
6	01176-51035	볼트	1						
7	01754-50820	플랜지볼트	7						M8*P1.25
8	02156-50080	너트	2						M8XP1.25
9	02176-50100	너트	1						M10X1.25
10	02763-50080	플랜지너트	2						M8XP1.25
11	08822-53017	니들베어링	2						NTN,K253017
12	T2350-50421	간격통, 라디에이터지지	2						
13	T2350-50431	그로멧	2						
14	T4620-55841	쿠션	1						
15	T4625-55431	플랜지볼트	3						
16	T4682-55421	셔틀레버마개, 3	2						
17	T4810-55312	쿠션고무	1						
18	T5520-80002	계기판 프레임 (ROPS)	1						
18	T5520-80003	계기판 프레임 (ROPS)	1					<-X->	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G800A

계기판프레임그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G804A

핸들칼럼그룹 (ROPS)



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01123-51025	와셔붙임볼트	4						M10X1.5
2	01123-51045	볼트	4						M10*1.5
3	04015-50100	평와셔	4						
4	T4145-66121	방진고무, 1	4						
5	T4145-66131	방진고무, 2	4						
6	T4520-27831	스프링	1						
7	T5520-80452	핸들축하조합	1						
7	T5520-80453	핸들축하조합	1					<----	
8	04611-00400	멈춤링	1						
9	04612-00170	스냅링	2						
10	08141-06203	볼베어링	1						6203DD
11	T5520-80432	핸들축2	1						
11	T5520-80433	핸들축2	1					<----	
12	T5520-80502	스티어링총조합 (ROPS)	1						
12	T5520-80503	스티어링총조합 (ROPS)	1					<----	

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G806A

브레이크페달그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	02176-50100	너트	2						M10X1.25
2	04011-50200	평와셔	2						
3	04612-00200	스냅링	2						D1A20
4	04612-00250	스냅링	1						
5	05122-50828	두부핀	4						
6	05122-51028	두부핀	4						D1A10
7	05411-00840	스프링핀	1						D1A8*40
8	05511-50218	분할핀	4						D1A2*18
9	05511-50322	분할핀	4						
10	32350-2898-4	턴버클	2						
11	37300-2891-2	너트, 좌	2						
12	84612-1445-0	간격판	1						
13	T2305-26641	스프링, 차동로드	2						
14	T4520-26161	브레이크스프링	2						
15	T4620-55821	전륜구동자바라	2						
16	T4930-66731	와셔, 1	4						
17	T4930-66741	와셔, 2	4						
18	T5210-55742	스위치레버	1						
19	T5525-80602	브레이크페달1	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G806A

브레이크페달그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
20	05112-51022	두부핀	1						DIA12
21	T4975-67331	페달	1						
22	T5525-80612	브레이크페달2	1						
23	05112-51022	두부핀	1						DIA12
24	08511-02520	부시	2						MB2520DU
25	T4975-67331	페달	1						
26	T5525-80622	브레이크레버, 좌	1						
27	08511-02012	DU부시	2						MB2012DU
28	T5525-80642	로드2	2						
29	T5525-80654	로드3	2						
30	T5525-80662	브레이크레버, 우	1						
31	08511-02012	DU부시	2						MB2012DU
32	T5525-80671	축	2						
33	T5525-80682	브레이크축	1						
34	T5560-80631	로드1	2						
35	05511-50320	분할핀	2						M3.2*20

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5525-G808A

클러치 그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모는 호환성이 있음

- 159 -

T5520-G814A


핸들그룹(내수)

[illegible]

- 160 -

T5560-G816A 한글


들칼럼커버그룹

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음	

T5560-G830A

발판의자프레임그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01754-50616	플랜지볼트	18						M6*P1.0
2	01754-50816	플랜지볼트	42						M8*P1.25
3	01754-50822	플랜지볼트	2						
4	02176-50100	너트	1						M10X1.25
5	02763-50080	플랜지너트	6						M8XP1.25
6	02783-50100	플랜지너트	8						M10XP1.25
7	04013-50100	평와셔	2						M10
8	44366-4723-1	캡너트	1						
9	53650-6127-1	리벳	8						
10	K2400-43121	U형고무	1						
10	T5230-80441	U형고무	1					<---	
11	T2350-12321	배선잡이	1						
12	T4115-95081	팬더손잡이	2						
13	T4520-62331	고정스프링	1						
14	T4601-65031	자바라(차동페달)	1						
15	T4630-65281	복동커버	1						
16	T4668-83301	스프링	2						
17	T5525-83151	중앙정비창	1						
18	T5525-83221	발판배선커버,좌	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G830A

발판의자프레임그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
19	T5525-83353	의자밑판정비창	1						
20	T5560-82802	흠받이조합,좌	1						
21	T5560-82812	흠받이조합,우	1						
22	T5560-82821	흠받이판	2						
23	T5560-83134	발판	1						
24	T5560-83354	의자뒷판조합	1						
25	T5560-83942	복동브라켓	1						
26	T5560-84262	브라켓	1						
27	T5560-85803	팬더앞,좌	1						
28	T5560-85813	팬더앞,우	1						
29	T5560-85841	팬더지지브라켓,우	1						
30	T5560-85851	팬더지지브라켓,좌	1						
31	T5560-88201	백미러조합(국내)	1						
32	T5560-88403	계기판프레임지지대조합	1						
33	T5560-88423	의자밑판프레임조합	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G842A

캐빈지지대그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01133-51016	와셔붙임볼트	2						M10*P1.25
2	01133-51200	와셔붙임볼트	4						M12XP1.25
3	01133-51230	와셔붙임볼트	8						M12*P1.25
4	01173-51490	볼트	4						M14*P1.5
5	02176-50140	너트	4						M14*P1.5
6	04013-50140	평와셔	4						M14
7	04512-50120	스프링와셔	4						M12
8	04512-50140	스프링와셔	4						
9	T2350-85151	스토퍼	8						
10	T4125-13561	쿠션	2						
11	T4125-74451	간격판	2						
12	T5230-74431	쿠션	8						
13	T5230-85171	간격통	4						
14	T5560-84201	캐빈지지대앞,좌	1						
15	T5560-84211	캐빈지지대앞,우	1						
16	02176-50100	너트	2						M10X1.25
17	T5560-84222	캐빈지지대뒤,좌	1						
18	T5560-84232	캐빈지지대뒤,우	1						
19	T5560-84241	중앙지지브라켓	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-O-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G872A

명판그룹



A : NX520

No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	05624-10410	리벳	2						D1A2
2	05624-20408	리벳	4						
3	82KC-0641	고무판	2						
4	T2555-52353	ROPS위험명판	1						
5	T2610-51462	엠블램	1						
6	T2610-52461	속도조정명판	1						
7	T2611-26693	차동고정명판	1						
8	T2660-50111	엔진오일필터주의명판	1						
9	T4333-53651	명판, 보조구조물형식	1						
10	T4620-50701	고정판	2						
11	T4625-52351	팬주의명판	1						
12	T4682-53552	시동모터명판	1						
13	T4710-53152	PT0스위치명판	1						
14	T4810-51181	안전운전명판	1						
15	T4930-52311	PT0경고명판	1						
16	T4930-52331	작업기장치착주의명판	1						
17	T4930-52361	유압필터주의명판	1						
18	T4930-52371	라디에이터경고명판	1						
19	T4930-52471	소음기경고명판	1						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

명판그림



A : NX520


[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조립

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5560-G874A

명판그룹, 프레임



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G285A

뒷바퀴그룹



A : NX520


No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		
1	01073-51630	볼트	8						M16XP1.5
2	04512-50160	스프링와셔	12						M16
3	T4340-27131	너트	4						
4	T5520-28501	타이어조합, 뒤 좌 13.6X2	1						
5	T4420-49311	타이어, 13.6-28 6PR	1						
6	T4420-49321	튜브, 13.628	1						
7	T5520-28511	휠조합, 뒤	1						
8	T4520-49102	림조합	1						
9	T4620-49371	와셔, 판스프링	6						
10	T4620-49381	볼트	6						
11	T4620-49391	너트	6						
12	T5520-28551	디스크	1						
13	T5520-28701	타이어조합, 뒤 우 13.6X2	1						
14	T4420-49311	타이어, 13.6-28 6PR	1						
15	T4420-49321	튜브, 13.628	1						
16	T5520-28511	휠조합, 뒤	1						
17	T4520-49102	림조합	1						
18	T4620-49371	와셔, 판스프링	6						
19	T4620-49381	볼트	6						

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음
 <-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음
 <-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
 <----> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G285A

뒷바퀴그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

T5520-G375A

앞바퀴좌그룹




[illegible]

하는 호환성이 있음

T5520-G377A

앞바퀴우그룹



A : NX520

[illegible]

<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음


<-0-> 단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련

모는 호환성이 있음

- 171 -

T5520-G874A


명판그룹, 프레임

[illegible]

- 172 -

T5520-G897A

7핀소켓그룹(옵션)



A : NX520

[illegible]


-----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음 <----- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

모든 호환성이 있음

T5525-G899A

연료히터옵션그룹



A : NX520

[illegible]

----> 개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음

<---- 개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음


<-X-> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음

<---> 개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음

<-0-> 부품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음

LX485L-T1300A

경광등그룹



No.	부품번호	부품명	수량					I.C	비고
			A	B	C	D	E		

[illegible]

---->	개정전의 부품이 개정후의 부품을 대체 할 수 있음	<----	개정후의 부품이 개정전의 부품에 대체 할 수 있음
<-X->	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 없음	<----	개정전과 후의 부품이 상호 호환성이 있음
<-0->	단품 상태로는 상호호환성이 없으나 관련 부품의 조합상태로는 호환성이 있음		

INDEX 1

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
01023-50616	100	01123-50840	58	01133-51255	48	01754-50612	143	02174-50160	50
01023-50616	128	01123-50850	96	01133-51270	83	01754-50616	8	02176-50100	38
01023-50616	154	01123-50855	101	01133-51295	86	01754-50616	37	02176-50100	98
01023-50618	31	01123-50855	130	01135-51025	111	01754-50616	143	02176-50100	104
01023-50620	105	01123-50865	75	01155-50840	154	01754-50616	161	02176-50100	108
01023-50620	149	01123-50865	76	01170-51016	21	01754-50616	162	02176-50100	122
01023-50625	105	01123-50865	94	01173-51003	98	01754-50620	146	02176-50100	130
01023-50630	119	01123-50885	94	01173-51005	38	01754-50625	6	02176-50100	136
01023-50630	126	01123-50890	17	01173-51005	94	01754-50625	32	02176-50100	139
01023-50645	21	01123-51020	91	01173-51040	136	01754-50640	25	02176-50100	141
01025-50612	111	01123-51020	107	01173-51404	136	01754-50812	37	02176-50100	154
01025-50612	123	01123-51025	156	01173-51435	118	01754-50812	109	02176-50100	157
01025-50620	143	01123-51035	104	01173-51435	139	01754-50812	145	02176-50100	162
01025-50625	175	01123-51045	156	01173-51435	141	01754-50816	5	02176-50100	164
01050-50416	130	01123-51225	126	01173-51445	40	01754-50816	6	02176-50120	83
01053-50640	101	01125-50816	106	01173-51490	136	01754-50816	162	02176-50120	86
01073-51630	168	01125-50816	114	01173-51490	164	01754-50820	17	02176-50120	130
01073-51630	170	01125-50816	115	01175-51030	139	01754-50820	133	02176-50120	139
01073-51630	171	01125-50820	52	01175-51030	141	01754-50820	154	02176-50120	141
01123-50802	21	01125-50825	111	01176-51035	154	01754-50822	13	02176-50120	160
01123-50803	21	01125-50830	20	01176-51235	40	01754-50822	17	02176-50140	40
01123-50814	100	01125-50835	154	01176-51440	50	01754-50822	21	02176-50140	50
01123-50814	105	01125-50850	18	01176-51675	139	01754-50822	162	02176-50140	83
01123-50814	106	01125-50855	8	01177-51235	52	01754-50825	17	02176-50140	136
01123-50814	148	01125-50870	18	01177-51265	86	01754-50825	121	02176-50140	164
01123-50816	14	01125-50870	21	01202-50616	123	01754-50830	8	02176-50200	136
01123-50816	20	01127-50825	38	01202-50625	31	01754-50830	9	02751-50080	130
01123-50816	26	01127-50825	112	01202-50625	52	01754-50830	12	02751-50080	149
01123-50816	52	01127-50825	114	01513-50822	17	01754-50830	16	02761-50040	33
01123-50816	77	01133-51016	164	01513-50822	21	01754-50830	21	02761-50050	146
01123-50816	78	01133-51018	13	01513-50822	23	01754-50830	23	02761-50060	116
01123-50816	79	01133-51020	119	01513-50822	25	01754-50830	37	02761-50060	142
01123-50816	86	01133-51025	105	01513-50828	23	01754-50835	6	02761-50060	143
01123-50816	90	01133-51025	116	01513-50835	21	01754-50835	16	02761-50060	146
01123-50816	99	01133-51025	133	01513-50835	26	01754-50840	94	02761-50060	150
01123-50816	124	01133-51025	154	01517-51028	27	01774-51016	134	02761-50060	151
01123-50816	130	01133-51030	38	01517-51035	98	01774-51016	148	02763-50080	17
01123-50816	154	01133-51030	80	01517-51440	40	01774-51030	107	02763-50080	21
01123-50820	92	01133-51030	92	01517-51632	47	01774-51045	64	02763-50080	23
01123-50820	105	01133-51030	94	01574-51225	130	02018-50100	175	02763-50080	38
01123-50820	114	01133-51030	105	01574-51230	139	02054-50020	151	02763-50080	110
01123-50820	116	01133-51035	85	01574-51230	141	02054-50030	148	02763-50080	154
01123-50820	123	01133-51035	98	01574-51245	57	02054-50040	130	02763-50080	162
01123-50820	128	01133-51038	98	01574-51245	83	02054-50040	146	02783-50100	38
01123-50820	133	01133-51040	55	01574-51255	56	02054-50040	150	02783-50100	91
01123-50820	146	01133-51040	56	01574-51260	57	02054-50050	38	02783-50100	119
01123-50822	26	01133-51040	57	01574-51265	86	02054-50050	132	02783-50100	126
01123-50822	30	01133-51075	88	01574-51290	83	02054-50050	173	02783-50100	162
01123-50825	40	01133-51090	13	01654-50830	10	02056-50060	52	03004-50616	119
01123-50825	54	01133-51090	49	01654-50835	3	02056-50060	123	03016-50616	10
01123-50825	66	01133-51200	164	01674-51032	27	02056-50060	149	03024-50420	150
01123-50825	101	01133-51225	130	01754-50610	3	02076-50140	43	03024-50510	19
01123-50825	119	01133-51225	139	01754-50610	4	02076-50140	45	03024-50516	146
01123-50830	126	01133-51225	141	01754-50610	18	02076-50140	132	03054-50214	151
01123-50832	73	01133-51230	164	01754-50610	25	02076-50160	139	03054-50316	148
01123-50835	47	01133-51240	27	01754-50610	37	02076-50160	170	03054-50514	126
01123-50835	92	01133-51240	56	01754-50610	49	02076-50160	171	03054-50516	91
01123-50835	95	01133-51245	57	01754-50610	146	02156-50080	145	03054-50525	132
01123-50835	104	01133-51245	139	01754-50612	12	02156-50080	150	03054-50540	173
01123-50835	110	01133-51245	141	01754-50612	19	02156-50080	154	03056-50408	128

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
03056-50510	125	04512-50120	139	04612-00500	63	04811-51150	85	05511-50322	157
03514-50510	143	04512-50120	141	04612-00500	69	05012-00408	10	05511-50335	48
03514-50516	116	04512-50120	160	04612-00550	64	05012-00510	6	05511-50530	136
04011-50100	22	04512-50120	164	04612-50300	66	05012-00612	119	05515-50800	123
04011-50100	91	04512-50140	40	04613-50060	102	05012-00612	126	05515-51000	116
04011-50100	102	04512-50140	50	04613-50070	104	05012-00816	56	05515-51000	129
04011-50100	129	04512-50140	83	04717-00800	79	05012-00818	55	05515-51600	107
04011-50160	132	04512-50140	118	04717-01000	43	05012-00818	58	05515-51600	138
04011-50200	157	04512-50140	136	04717-01000	45	05012-00818	75	05525-50600	125
04012-50030	148	04512-50140	139	04717-01000	86	05012-00818	76	05525-50800	121
04012-50050	38	04512-50140	141	04717-01000	87	05012-00822	86	05525-51000	159
04012-50080	123	04512-50140	164	04717-01800	93	05012-01016	48	05624-10410	165
04013-50060	82	04512-50160	139	04717-02150	43	05012-01018	1	05624-20408	165
04013-50060	149	04512-50160	168	04717-02150	45	05012-01018	56	05712-00410	6
04013-50100	38	04512-50160	170	04717-02150	83	05012-01018	57	05712-00720	10
04013-50100	91	04512-50160	171	04717-02650	55	05012-01018	88	05712-00720	12
04013-50100	107	04512-50200	136	04717-02650	57	05012-01020	86	05712-00730	10
04013-50100	116	04513-50140	136	04724-00120	31	05111-50614	126	06311-55060	55
04013-50100	162	04611-00400	156	04724-00180	102	05112-51022	158	06311-75045	1
04013-50100	175	04611-00470	66	04810-00120	97	05122-50612	124	06331-45010	43
04013-50120	142	04611-00550	66	04810-00140	93	05122-50616	125	06331-45010	45
04013-50140	83	04611-00580	39	04810-00160	93	05122-50822	121	06331-45010	86
04013-50140	164	04611-00620	58	04810-00180	106	05122-50828	124	06331-45010	87
04013-50160	121	04611-00620	66	04810-00200	92	05122-50828	157	06350-00607	12
04013-50180	106	04611-00650	73	04810-00200	106	05122-51018	116	06611-15010	40
04013-50180	136	04611-00720	71	04810-00220	94	05122-51028	157	06611-15675	120
04013-50200	136	04611-00800	42	04810-00220	95	05122-51028	159	06611-15675	126
04015-50060	52	04611-00800	43	04810-00280	105	05122-51035	119	06613-10010	50
04015-50060	123	04611-00800	45	04810-00320	105	05122-51035	126	06613-10010	98
04015-50060	150	04611-00800	64	04811-00090	96	05122-51055	116	06613-10010	101
04015-50100	156	04611-00920	43	04811-00100	4	05411-00325	119	07715-00805	83
04111-50060	75	04611-00920	45	04811-00120	101	05411-00325	126	07715-01605	75
04111-50060	76	04611-00920	71	04811-00150	3	05411-00412	134	07715-01605	76
04111-50060	77	04611-01000	85	04811-00150	6	05411-00420	75	07715-01605	77
04411-50080	145	04611-01100	88	04811-00150	9	05411-00422	134	07715-01605	78
04512-50020	151	04612-00120	142	04811-00160	6	05411-00525	119	07715-01605	79
04512-50030	148	04612-00150	102	04811-00160	77	05411-00525	126	08101-06005	66
04512-50040	130	04612-00160	91	04811-00160	78	05411-00530	121	08101-06006	66
04512-50040	146	04612-00160	101	04811-00160	79	05411-00625	75	08101-06006	73
04512-50040	150	04612-00160	102	04811-00160	102	05411-00625	76	08101-06204	60
04512-50050	38	04612-00170	156	04811-00210	101	05411-00625	78	08101-06205	6
04512-50050	173	04612-00190	15	04811-00220	6	05411-00625	102	08101-06205	60
04512-50080	25	04612-00200	104	04811-00220	83	05411-00625	104	08101-06205	63
04512-50080	145	04612-00200	157	04811-00250	101	05411-00630	77	08101-06205	73
04512-50080	150	04612-00250	58	04811-00320	18	05411-00630	121	08101-06206	43
04512-50100	38	04612-00250	60	04811-00420	51	05411-00635	59	08101-06206	45
04512-50100	75	04612-00250	63	04811-00490	40	05411-00635	66	08101-06207	58
04512-50100	94	04612-00250	66	04811-00490	50	05411-00635	73	08101-06207	71
04512-50100	97	04612-00250	69	04811-06250	97	05411-00635	82	08101-06208	43
04512-50100	98	04612-00250	90	04811-06350	90	05411-00635	90	08101-06208	45
04512-50100	130	04612-00250	157	04811-06420	67	05411-00635	102	08101-06208	69
04512-50100	155	04612-00300	60	04811-06420	90	05411-00828	134	08101-06212	85
04512-50100	175	04612-00300	63	04811-06630	8	05411-00832	91	08101-06212	88
04512-50120	40	04612-00300	66	04811-10800	92	05411-00840	157	08101-06305	59
04512-50120	56	04612-00300	73	04811-50300	7	05511-50218	157	08101-06305	62
04512-50120	57	04612-00350	64	04811-50350	66	05511-50220	82	08101-06305	63
04512-50120	83	04612-00350	71	04811-50500	16	05511-50320	108	08101-06305	66
04512-50120	85	04612-00400	66	04811-50700	50	05511-50320	158	08101-06305	69
04512-50120	86	04612-00450	67	04811-50800	73	05511-50322	119	08101-06306	60
04512-50120	130	04612-00450	98	04811-51050	40	05511-50322	126	08101-06307	42

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
08101-06307	73	15221-0175-1	5	38240-22141	64	E5900-96021	5	F5800-03311	5
08101-06308	85	15221-0337-3	5	38240-2647-2	80	E6200-04623	38	F5800-04612	27
08101-06309	47	15221-0338-3	1	38360-2178-1	59	E6201-32443	9	F5800-04613	27
08101-06309	85	15221-0339-2	1	38360-2178-1	60	E6201-74162	29	F5800-05512	19
08101-06807	71	15221-0349-3	5	38430-2155-1	63	E6300-15113	12	F5800-06201	10
08101-06905	69	15301-7244-0	50	38430-2175-1	69	E6301-13151	15	F5800-11761	21
08101-06908	58	15301-7247-0	20	38430-2554-1	59	E6301-14111	15	F5800-11762	21
08101-06908	66	15301-7247-0	115	38430-2554-1	63	E6301-14311	15	F5800-11821	21
08101-06911	64	15471-9536-1	13	38430-2554-1	64	E6301-14331	15	F5800-12203	16
08141-06203	156	31220-2234-2	64	38430-2554-1	73	E6301-14431	15	F5800-12252	16
08401-51107	43	31220-2628-1	80	38440-4467-3	50	E6301-21202	11	F5800-12312	25
08401-51107	45	31220-2639-2	80	38440-4475-1	50	E6301-33661	31	F5800-12351	25
08511-01612	126	31351-3714-2	97	38455-2314-1	60	E6301-33812	1	F5800-13763	25
08511-01615	102	31355-2662-1	82	38455-2314-1	63	E6302-21051	11	F5800-14001	15
08511-01615	124	32210-2758-1	52	38455-2314-1	73	E6302-21151	11	F5800-14521	19
08511-01620	125	32240-3446-1	22	38630-4476-1	50	E6302-21161	11	F5800-14561	19
08511-01625	122	32240-3446-1	93	41182-5151-1	107	E6303-33661	3	F5800-16011	12
08511-02012	158	32350-2898-4	157	44366-4723-1	162	E6303-33751	3	F5800-16142	20
08511-02025	55	34150-1426-1	43	52300-7517-1	91	E6400-13241	15	F5800-16151	12
08511-02520	158	34150-1426-1	45	53415-4128-1	143	E6403-13361	15	F5800-17011	30
08511-04530	98	34150-1426-1	83	53650-6127-1	162	E6500-33062	2	F5800-17311	21
08511-04540	98	34150-2156-1	58	57781-5121-1	142	E6500-33201	31	F5800-17313	21
08511-05040	98	34150-2156-1	60	62331-1853-2	75	E6500-33242	31	F5800-20101	26
08711-30209	80	34150-2156-1	63	62331-1853-2	76	E6500-33251	31	F5800-23111	10
08711-32011	80	34150-2156-1	64	62331-1853-2	77	E6500-95802	31	F5800-32111	3
08811-62216	102	34150-2156-1	66	62331-1853-2	78	E6510-05552	19	F5800-33041	31
08822-53017	154	34150-2468-1	79	62331-1853-2	79	E6510-14532	19	F5800-33051	31
08822-53020	69	34150-2939-1	8	66204-3623-1	114	E6510-14671	19	F5800-36411	4
08822-83317	59	34150-3764-4	136	70515-1633-4	139	E6510-33661	19	F5800-36421	4
08822-83317	60	34150-3764-4	138	76KP-0408-1	93	E6510-91502	15	F5800-42501	16
08822-83326	64	35340-2532-1	73	82KC-0641	116	E6520-34011	31	F5800-60032	151
08822-83327	59	35340-2535-1	73	82KC-0641	143	E6520-34021	31	F5800-64421	17
08823-03520	63	360156000	95	82KC-0641	165	E6700-13111	15	F5800-65561	33
08823-03520	69	360157000	95	84612-1445-0	157	E6700-13121	15	F5800-73261	17
08823-03526	69	37150-2616-1	80	84612-2131-4/4	134	E6700-13611	5	F5800-74281	29
08823-23920	66	37150-2617-1	80	84612-4464-0	50	E6700-13622	5	F5800-99011	34
08823-54027	59	37150-2618-1	80	950011024	95	E6700-65511	33	F5803-18112	24
08823-54027	60	37150-2825-3	83	99571-2133-1	134	E6810-13561	5	F5805-16401	20
08823-54027	69	37150-3447-1	22	C7910-42204	145	E6810-13581	5	F5810-18943	24
09318-88130	23	37150-3447-1	37	E1500-18411	112	E6810-32292	9	F5810-18952	24
09318-88160	109	37150-3447-1	112	E5500-04464	10	E6820-32451	9	F5810-25011	28
09318-88180	9	37150-3447-1	146	E5500-11302	8	E6820-74111	29	F5810-25012	28
09318-88180	17	37150-3447-1	175	E5500-13333	15	E6850-63011	38	F5810-25013	28
09318-88180	19	37155-3447-1	50	E5500-14232	15	E7103-04621	38	F5810-25111	28
09318-88220	9	37155-3447-1	146	E5500-15553	12	E7230-64012	38	F5810-25112	28
09318-88250	26	37300-2643-2	80	E5500-33142	6	E7240-32731	37	F5810-25113	28
09318-88260	26	37300-2644-2	80	E5500-39013	37	E7300-11791	24	F5830-04611	27
09500-16287	75	37300-2648-1	81	E5500-63016	38	E7300-72891	24	F5830-04612	27
09500-16287	76	37300-2649-1	81	E5500-73272	17	E7310-11782	110	F5850-14501	19
09500-16287	82	37300-2661-4	80	E5500-73342	17	F5800-01001	1	F5850-14511	19
09500-20328	54	37300-2817-2	80	E5611-74152	29	F5800-01002	1	F6800-01311	1
09500-35528	58	37300-2891-2	157	E5616-74252ED	29	F5800-01101	1	F6800-01321	2
09500-45609	98	37305-2817-1	83	E5629-24401	31	F5800-01102	1	F6800-03451	5
09502-55210	66	37305-2817-1	85	E5800-14261	15	F5800-01111	1	F6800-03501	5
09661-80300	20	37805-4350-1	40	E5800-25161	28	F5800-01112	1	F6800-04101	6
09661-80450	20	37805-4350-1	98	E5800-25182	28	F5800-01121	1	F6800-04111	6
110083004	95	37805-4355-1	47	E5800-96031	6	F5800-01601	3	F6800-04211	8
14911-4275-1	20	37805-4452-1	59	E5850-32614	9	F5800-01611	3	F6800-04212	8
14911-4275-1	51	37805-4452-1	73	E5853-73011	17	F5800-03041	5	F6800-04221	8
15021-1424-1	15	38240-1883-1	151	E5900-96021	1	F5800-03051	5	F6800-04251	8

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
F6800-04301	6	F6800-22141	11	T2181-25442	139	T2610-21351	76	T2610-39611	103
F6800-04401	6	F6800-22311	11	T2181-25442	141	T2610-21361	75	T2610-39641	103
F6800-04501	6	F6800-23251	10	T2185-24461	121	T2610-21361	76	T2610-39652	103
F6800-04711	6	F6800-23481	10	T2185-51462	116	T2610-21593	75	T2610-39681	103
F6800-04721	6	F6800-23491	10	T2185-68411	123	T2610-21754	59	T2610-39802	104
F6800-04731	6	F6800-23501	29	T2185-70491	112	T2610-21812	59	T2610-39811	104
F6800-04811	10	F6800-23531	10	T2185-70491	115	T2610-21812	60	T2610-39821	104
F6800-09051	12	F6800-23541	10	T2185-79011	149	T2610-22171	77	T2610-39832	104
F6800-10101	13	F6800-24111	10	T2185-79051	149	T2610-22661	58	T2610-39842	104
F6800-10151	13	F6800-26102	32	T2185-82551	146	T2610-22661	70	T2610-39852	104
F6800-10152	13	F6800-26301	37	T2185-82551	152	T2610-22812	60	T2610-39862	104
F6800-10153	13	F6800-26302	37	T2185-82551	173	T2610-22821	60	T2610-39882	108
F6800-10161	13	F6800-26401	37	T2185-82551	175	T2610-22834	60	T2610-39901	104
F6800-10261	13	F6800-26502	37	T2185-82561	146	T2610-22851	60	T2610-39911	104
F6800-10301	13	F6800-26701	37	T2185-82561	152	T2610-23621	64	T2610-39921	104
F6800-10351	13	F6800-26751	37	T2185-82561	174	T2610-23621	67	T2610-39951	104
F6800-10401	13	F6800-26801	38	T2195-37151	106	T2610-23681	64	T2610-39961	104
F6800-10451	13	F6800-33651	1	T2195-65371	108	T2610-23781	60	T2610-50271	52
F6800-10452	13	F6800-33671	31	T2198-24461	121	T2610-23811	64	T2610-50271	130
F6800-10461	13	F6800-35631	10	T2198-69471	37	T2610-23823	64	T2610-51462	165
F6800-10502	13	F6800-42511	16	T2198-82571	115	T2610-23831	64	T2610-52461	165
F6800-10611	13	F6800-53003	16	T2198-82571	146	T2610-23841	64	T2611-26693	165
F6800-11651	24	F6800-53181	16	T2198-82571	150	T2610-23851	64	T2611-54823	130
F6800-11951	30	F6800-53453	16	T2198-82571	153	T2610-23882	64	T2615-25621	71
F6800-12103	16	F6800-53471	16	T2230-85242	136	T2610-24461	121	T2615-25661	71
F6800-12371	111	F6800-53722	16	T2280-14781	54	T2610-24461	123	T2615-25671	71
F6800-13311	17	F6800-53732	16	T2305-14151	97	T2610-24471	121	T2615-25681	71
F6800-13501	17	F6800-53742	16	T2305-21762	59	T2610-24471	123	T2615-25691	71
F6800-14351	15	F6800-60061	148	T2305-21762	60	T2610-25191	69	T2615-25711	71
F6800-15121	19	F6800-60061	151	T2305-21762	69	T2610-25241	69	T2615-25721	71
F6800-16121	20	F6800-72531	29	T2305-21891	69	T2610-25281	73	T2615-25732	71
F6800-16131	20	F6800-72921	17	T2305-25191	60	T2610-25491	139	T2615-25771	71
F6800-16161	9	F6800-73031	18	T2305-25191	63	T2610-25491	141	T2615-25782	71
F6800-16171	9	F6800-73051	18	T2305-26641	157	T2610-37421	98	T2615-25791	71
F6800-16181	115	F6800-73341	2	T2305-43883	55	T2610-37453	98	T2615-25922	96
F6800-16271	12	F6800-73341	5	T2305-43883	86	T2610-37461	98	T2630-25144	69
F6800-16411	20	F6800-90111	1	T2350-12321	162	T2610-37473	97	T2630-25184	69
F6800-16511	12	F6800-90121	1	T2350-37011	106	T2610-39202	101	T2630-25613	71
F6800-17101	30	F6800-91811	24	T2350-46612	149	T2610-39212	101	T2630-25741	72
F6800-17111	30	F6800-91821	24	T2350-50421	112	T2610-39222	101	T2630-25761	72
F6800-17201	21	F6800-91911	25	T2350-50421	150	T2610-39233	101	T2630-41612	50
F6800-17202	21	F6800-91911	26	T2350-50421	154	T2610-39252	101	T2630-41622	50
F6800-17211	21	F6800-91911	30	T2350-50431	112	T2610-39272	101	T2630-41691	50
F6800-17501	23	F6800-91911	111	T2350-50431	114	T2610-39281	101	T2630-42161	87
F6800-17551	23	F6800-92311	29	T2350-50431	150	T2610-39352	102	T2630-42202	39
F6800-17561	23	F6800-92411	30	T2350-50431	154	T2610-39371	102	T2630-42264	39
F6800-17701	21	F6800-92411	111	T2350-85151	164	T2610-39402	102	T2630-42271	39
F6800-17801	23	F6800-92421	30	T2440-21361	58	T2610-39411	102	T2630-42291	39
F6800-18961	24	F6800-92431	30	T2440-28182	83	T2610-39422	102	T2630-42314	39
F6800-20301	23	F6800-92771	13	T2440-28203	83	T2610-39431	102	T2630-42451	39
F6800-20301	26	F6800-99011	34	T2555-52353	165	T2610-39441	102	T2630-42461	39
F6800-20401	26	F6802-99011	35	T2610-14303	86	T2610-39463	102	T2630-42471	39
F6800-20501	26	F6820-72912	17	T2610-14541	64	T2610-39481	102	T2630-42481	39
F6800-20702	2	F6820-99012	36	T2610-14721	54	T2610-39491	103	T2630-42491	39
F6800-21111	11	F6820-99013	36	T2610-14812	54	T2610-39511	103	T2630-42751	39
F6800-21311	11	K2400-43121	162	T2610-14831	54	T2610-39521	103	T2630-43011	88
F6800-21331	11	P4410-98251	123	T2610-14852	54	T2610-39531	103	T2630-43021	88
F6800-21351	11	P5370-82551	146	T2610-21212	75	T2610-39562	103	T2630-43031	88
F6800-22011	11	P5370-82551	153	T2610-21212	76	T2610-39572	103	T2630-43041	88
F6800-22111	11	P6270-55461	160	T2610-21351	75	T2610-39582	103	T2630-43051	88

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T2630-43111	88	T4115-26521	80	T4333-60512	121	T4520-75481	151	T4680-49262	170
T2630-43121	88	T4115-26641	82	T4340-27122	85	T4520-87402	150	T4680-49262	171
T2630-44602	90	T4115-31331	49	T4340-27131	168	T4520-91153	137	T4680-49283	170
T2630-46231	67	T4115-31341	49	T4340-27361	83	T4601-17371	142	T4680-49283	171
T2660-34104	96	T4115-42144	87	T4340-28212	84	T4601-44612	90	T4680-49403	170
T2660-46013	67	T4115-43871	81	T4340-38231	105	T4601-52191	172	T4680-49423	170
T2660-46023	67	T4115-44571	68	T4340-43681	47	T4601-65031	162	T4680-49423	171
T2660-46031	67	T4115-63601	48	T4340-71311002	134	T4620-14503	86	T4680-49453	171
T2660-46051	67	T4115-95081	162	T4363-37432	98	T4620-21371	75	T4680-85311	138
T2660-46061	67	T4125-13561	112	T4373-25232	69	T4620-21371	76	T4682-27161	85
T2660-46111	67	T4125-13561	164	T4373-25252	74	T4620-21481	56	T4682-43132	89
T2660-46152	67	T4125-14261	57	T4373-25782	69	T4620-21591	39	T4682-43261	40
T2660-46162	67	T4125-14751	58	T4373-44331	78	T4620-27151	85	T4682-43275	148
T2660-50111	165	T4125-23263	78	T4373-44631	68	T4620-27191	85	T4682-43281	148
T2660-68291	151	T4125-23661	65	T4373-46202	68	T4620-37092	106	T4682-43372	40
T2670-15161	67	T4125-23673	65	T4420-37361	96	T4620-38033	105	T4682-43731	42
T2670-15272	67	T4125-23681	65	T4420-49311	168	T4620-43541	43	T4682-43731	47
T2670-15311	67	T4125-26115	65	T4420-49321	168	T4620-43541	45	T4682-53552	165
T2670-15362	67	T4125-26551	81	T4520-14872	54	T4620-44331	79	T4682-55421	154
T4025-68301	147	T4125-26561	81	T4520-26161	157	T4620-44592	68	T4682-65311	129
T4025-68301	150	T4125-26683	82	T4520-26161	159	T4620-44592	90	T4682-69931	173
T4025-68321	148	T4125-28222	83	T4520-26911	52	T4620-49371	168	T4682-85573	133
T4025-68321	152	T4125-28223	83	T4520-26931	159	T4620-49371	170	T4684-31051	152
T4025-68351	151	T4125-37171	65	T4520-27831	156	T4620-49371	171	T4684-43561	147
T4025-68361	147	T4125-41601	50	T4520-38151	105	T4620-49381	168	T4684-43571	147
T4110-46251	67	T4125-42321	88	T4520-41821	151	T4620-49381	170	T4684-43581	147
T4115-21241	75	T4125-42602	50	T4520-43011	42	T4620-49381	171	T4686-29841	139
T4115-21251	75	T4125-43102	88	T4520-43011	43	T4620-49391	168	T4686-41351	130
T4115-21511	58	T4125-43242	42	T4520-43011	45	T4620-49391	170	T4686-43621	47
T4115-21521	58	T4125-44532	65	T4520-43021	42	T4620-49391	171	T4686-43622	47
T4115-21531	58	T4125-50591	52	T4520-43021	43	T4620-50261	52	T4687-88041	136
T4115-21612	59	T4125-65361	108	T4520-43021	45	T4620-50701	116	T4687-88051	136
T4115-21712	59	T4125-65412	124	T4520-43031	42	T4620-50701	143	T4688-29821	139
T4115-21721	59	T4125-65571	91	T4520-43031	43	T4620-50701	165	T4688-29831	139
T4115-21732	59	T4125-74451	164	T4520-43031	45	T4620-55821	157	T4689-75581	150
T4115-21741	59	T4128-33228	39	T4520-43041	42	T4620-55841	154	T4710-11011	110
T4115-21771	59	T4144-75952	146	T4520-43041	43	T4620-69272	149	T4710-11081	110
T4115-22612	60	T4145-50242	52	T4520-43041	45	T4620-69331	147	T4710-53152	165
T4115-22622	61	T4145-66121	156	T4520-43051	42	T4620-69362	146	T4710-64791	123
T4115-22631	61	T4145-66131	156	T4520-43051	43	T4620-69362	152	T4710-69251	147
T4115-22721	61	T4153-27831	119	T4520-43051	45	T4620-85311	136	T4720-90081	97
T4115-23152	79	T4153-27831	126	T4520-43061	42	T4620-85471	138	T4750-45422	139
T4115-23161	79	T4157-56111	119	T4520-43061	43	T4624-43291	148	T4810-24541	70
T4115-23271	79	T4158-26331	80	T4520-43061	45	T4624-85322	136	T4810-25771	70
T4115-23621	62	T4158-26341	80	T4520-43071	88	T4624-93011004	135	T4810-45721	96
T4115-23632	65	T4158-26351	80	T4520-43081	88	T4624-93011006	135	T4810-47151	94
T4115-23642	65	T4180-69941	152	T4520-43091	88	T4624-93011007	135	T4810-51181	165
T4115-23653	65	T4180-69951	146	T4520-43141	88	T4624-93011008	135	T4810-55312	154
T4115-23711	63	T4180-69961	146	T4520-43151	88	T4624-93082	135	T4810-66721	91
T4115-23721	63	T4240-14081	56	T4520-43171	88	T4625-52351	165	T4810-66721	121
T4115-23731	63	T4240-14081	57	T4520-43601	50	T4625-55431	112	T4810-66721	124
T4115-23741	63	T4240-14081	85	T4520-43652	47	T4625-55431	116	T4810-66721	125
T4115-23751	63	T4240-21792	59	T4520-43941	43	T4625-55431	154	T4815-55531	159
T4115-23761	63	T4240-25361	73	T4520-43941	45	T4625-55431	161	T4816-39301	101
T4115-23772	63	T4240-26632	82	T4520-49102	168	T4630-65281	162	T4818-43451	40
T4115-25211	58	T4257-67511	147	T4520-49241	170	T4667-69712	149	T4835-46591	95
T4115-25272	73	T4260-13161	73	T4520-49241	171	T4667-69722	149	T4835-65391	123
T4115-25921	96	T4260-25392	73	T4520-62331	129	T4668-83301	162	T4835-65411	123
T4115-26101	80	T4260-38841	105	T4520-62331	162	T4680-43751	170	T4835-66532	124
T4115-26511	80	T4333-53651	165	T4520-75031	174	T4680-43751	171	T4850-45161	93

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T4850-45161	94	T5210-68731	152	T5520-21842	61	T5520-32532	44	T5520-A13070101	173
T4850-45161	96	T5210-68741	152	T5520-21851	61	T5520-32532	46	T5525-40501	92
T4850-45771	93	T5210-68761	152	T5520-21861	61	T5520-33011	47	T5525-40521	92
T4850-69341	147	T5210-96205	66	T5520-21871	61	T5520-33012	47	T5525-40531	92
T4850-69341	152	T5210-96206	74	T5520-22112	62	T5520-33051	47	T5525-40542	92
T4930-43601	43	T5210-96305	58	T5520-22131	62	T5520-33081	47	T5525-42061	94
T4930-43601	45	T5210-96305	59	T5520-22152	77	T5520-33511	48	T5525-42072	94
T4930-45671	93	T5210-96305	61	T5520-22161	77	T5520-36571	51	T5525-42701	95
T4930-45671	94	T5210-96305	62	T5520-23011	67	T5520-36591	51	T5525-45001	96
T4930-45681	93	T5230-60972	126	T5520-23061	68	T5520-37011	90	T5525-45011	96
T4930-47071	106	T5230-62072	143	T5520-23071	68	T5520-45021	96	T5525-46022	97
T4930-52311	165	T5230-62172	143	T5520-23151	67	T5520-45031	96	T5525-46031	97
T4930-52331	165	T5230-64213	143	T5520-23312	70	T5520-47042	98	T5525-47004	99
T4930-52351	167	T5230-64253	143	T5520-23322	70	T5520-49571	106	T5525-47005	99
T4930-52351	172	T5230-64271	143	T5520-23331	70	T5520-50303	111	T5525-47051	99
T4930-52361	165	T5230-64313	143	T5520-23342	70	T5520-53842	125	T5525-47062	100
T4930-52371	165	T5230-64432	143	T5520-23351	69	T5520-54012	126	T5525-47071	99
T4930-52471	165	T5230-64472	143	T5520-23601	71	T5520-54022	126	T5525-47081	99
T4930-52481	166	T5230-74431	164	T5520-23651	72	T5520-54082	126	T5525-47091	99
T4930-66731	157	T5230-80441	162	T5520-23931	73	T5520-54451	128	T5525-48101	100
T4930-66731	159	T5230-85171	164	T5520-23971	74	T5520-58011	134	T5525-48111	100
T4930-66741	123	T5230-88013	136	T5520-23981	74	T5520-58011001	135	T5525-48121	100
T4930-66741	157	T5230-88023	137	T5520-23992	74	T5520-58111	134	T5525-48142	100
T4930-69032	151	T5230-88051	137	T5520-24231	75	T5520-58611	138	T5525-48152	100
T4935-45781	94	T5245-11021	110	T5520-24241	75	T5520-58811	140	T5525-48162	100
T4950-52451	172	T5245-11052	110	T5520-24711	76	T5520-58812	140	T5525-48201	101
T4975-67331	158	T5245-37321	98	T5520-24721	76	T5520-58851	141	T5525-48211	101
T4980-52111	166	T5245-71221	91	T5520-24811	76	T5520-58861	140	T5525-48301	103
T5210-06232	74	T5250-68562	175	T5520-24821	76	T5520-58861	141	T5525-48312	103
T5210-22122	77	T5250-68751	152	T5520-24853	77	T5520-67342	148	T5525-48322	103
T5210-25452	57	T5250-68771	114	T5520-25111	78	T5520-67343	148	T5525-48511	104
T5210-30091	97	T5260-69072	150	T5520-25121	78	T5520-68201	166	T5525-48802	108
T5210-34302	97	T5260-75892	150	T5520-26311	84	T5520-68291	148	T5525-49001	105
T5210-34402	97	T5270-28311	84	T5520-26321	84	T5520-69011	151	T5525-49011	105
T5210-35511	100	T5270-28331	84	T5520-26352	84	T5520-69181	174	T5525-49031	105
T5210-36552	109	T5270-52011	166	T5520-26362	84	T5520-69203	166	T5525-49041	105
T5210-36681	94	T5270-55241	130	T5520-26611	85	T5520-69211	146	T5525-49902	109
T5210-37511	94	T5270-64451	143	T5520-26621	85	T5520-69301	147	T5525-50011	110
T5210-37561	94	T5270-69471	148	T5520-26631	85	T5520-69311	147	T5525-50254	111
T5210-37561	96	T5270-69491	148	T5520-26641	85	T5520-69422	151	T5525-50271	111
T5210-38102	105	T5270-69872	151	T5520-26661	85	T5520-69423	151	T5525-50281	111
T5210-51251	166	T5310-69342	148	T5520-26671	85	T5520-69442	147	T5525-50413	112
T5210-52101	167	T5315-81251	115	T5520-28501	168	T5520-69443	147	T5525-50423	112
T5210-52101	172	T5410-34111	97	T5520-28511	168	T5520-69481	147	T5525-50433	112
T5210-52131	166	T5410-71102	107	T5520-28551	169	T5520-80002	154	T5525-50434	112
T5210-52311	166	T5410-72161	112	T5520-28701	168	T5520-80003	154	T5525-50441	116
T5210-55454	160	T5410-85121	175	T5520-31511	40	T5520-80361	155	T5525-50481	112
T5210-55742	157	T5410-85131	175	T5520-31522	40	T5520-80363	155	T5525-50511	112
T5210-65291	142	T5410-85391	107	T5520-31531	40	T5520-80391	155	T5525-50541	112
T5210-66441	119	T5515-38111	105	T5520-31541	40	T5520-80432	156	T5525-50562	112
T5210-66452	125	T5515-50701	167	T5520-31562	40	T5520-80433	156	T5525-50572	112
T5210-66462	125	T5515-75172	151	T5520-31572	41	T5520-80452	156	T5525-50582	112
T5210-68552	149	T5520-20011	54	T5520-32012	42	T5520-80453	156	T5525-50634	114
T5210-68652	152	T5520-20312	55	T5520-32013	42	T5520-80502	156	T5525-50702	113
T5210-68662	152	T5520-20322	55	T5520-32022	42	T5520-80503	156	T5525-50711	113
T5210-68672	152	T5520-20323	55	T5520-32023	42	T5520-81641	155	T5525-50721	113
T5210-68682	152	T5520-20614	56	T5520-32041	42	T5520-87511	166	T5525-50732	113
T5210-68692	152	T5520-20623	56	T5520-32051	42	T5520-89411	118	T5525-50741	113
T5210-68712	152	T5520-20913	57	T5520-32512	44	T5520-89412	118	T5525-50751	113
T5210-68721	152	T5520-20922	57	T5520-32522	46	T5520-90071	97	T5525-51011	115

PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE	PART NO.	PAGE
T5525-51022	115	T5525-55121	131	T5535-49611	106				
T5525-51032	115	T5525-55131	131	T5535-49641	106				
T5525-51215	52	T5525-56211	132	T5535-50451	114				
T5525-51216	52	T5525-56221	132	T5535-50861	114				
T5525-51242	52	T5525-56241	132	T5535-68811	153				
T5525-51261	114	T5525-58071	135	T5535-69143	147				
T5525-51271	52	T5525-58212	137	T5535-69144	147				
T5525-51302	52	T5525-58221	137	T5535-69222	152				
T5525-51413	116	T5525-58431	107	T5535-69251	147				
T5525-51415	116	T5525-58501	107	T5535-69281	151				
T5525-51416	116	T5525-58502	107	T5535-69511	149				
T5525-51421	116	T5525-58711	138	T5560-41012	93				
T5525-51431	115	T5525-58872	140	T5560-51301	52				
T5525-51472	116	T5525-62101	93	T5560-51302	52				
T5525-51481	116	T5525-69164	145	T5560-53801	125				
T5525-51493	117	T5525-69165	145	T5560-53811	125				
T5525-51494	117	T5525-69312	37	T5560-53831	125				
T5525-51502	117	T5525-69512	149	T5560-53861	125				
T5525-51503	117	T5525-69522	149	T5560-54031	127				
T5525-51512	117	T5525-69612	145	T5560-56231	132				
T5525-51521	117	T5525-80602	157	T5560-56252	132				
T5525-51531	117	T5525-80612	158	T5560-56612	133				
T5525-51542	117	T5525-80622	158	T5560-56631	133				
T5525-51551	117	T5525-80642	158	T5560-80631	158				
T5525-51552	117	T5525-80654	158	T5560-82802	163				
T5525-51561	117	T5525-80662	158	T5560-82812	163				
T5525-51572	117	T5525-80671	158	T5560-82821	163				
T5525-51582	117	T5525-80682	158	T5560-83134	163				
T5525-51591	117	T5525-80802	159	T5560-83354	163				
T5525-53201	119	T5525-80803	159	T5560-83942	163				
T5525-53201	126	T5525-80804	159	T5560-84201	164				
T5525-53213	119	T5525-80812	159	T5560-84211	164				
T5525-53213	127	T5525-81003	91	T5560-84222	164				
T5525-53222	119	T5525-81012	91	T5560-84232	164				
T5525-53231	119	T5525-81023	91	T5560-84241	164				
T5525-53241	119	T5525-81032	91	T5560-84262	163				
T5525-53251	127	T5525-81061	91	T5560-84451	143				
T5525-53261	119	T5525-81071	91	T5560-84501	143				
T5525-53261	127	T5525-81201	142	T5560-84561	144				
T5525-53271	120	T5525-81202	142	T5560-84571	144				
T5525-53401	121	T5525-81211	142	T5560-85803	163				
T5525-53411	121	T5525-81622	161	T5560-85813	163				
T5525-53422	121	T5525-81633	161	T5560-85841	163				
T5525-53432	121	T5525-83151	162	T5560-85851	163				
T5525-53443	121	T5525-83221	162	T5560-86801	133				
T5525-53453	122	T5525-83353	163	T5560-88201	163				
T5525-53602	124	T5525-83963	122	T5560-88403	163				
T5525-53622	123	T5525-85711	149	T5560-88423	163				
T5525-53631	123	T5525-85721	149	T5565-51221	53				
T5525-53632	124	T5525-87212	166	T5570-41031	93				
T5525-53642	124	T5525-87222	166	T5570-41041	93				
T5525-54602	129	T5525-87242	166	T5570-58311	137				
T5525-55023	130	T5525-87641	166	T5570-58321	137				
T5525-55042	130	T5525-88712	128	T5620-49621	106				
T5525-55052	130	T5525-A13090102	174	T5620-49631	106				
T5525-55071	131	T5527-42003	94	T5620-87421	166				
T5525-55081	131	T5530-58811	141	T5625-81611	161				
T5525-55091	131	T5535-42041	94	T5628-41021	93				
T5525-55102	131	T5535-42051	94	T8101-43101	99				
T5525-55112	131	T5535-49601	106	T8105-75770	47				

INDEX 2

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
7핀소켓그룹 (옵션)	T5520-G897A	173	에어크리너그룹	T5525-G500A	110
경광등그룹	LX485L-T1300A	175	엔진전장품1그룹	T5525-G700A	37
계기판프레임그룹	T5520-G800A	154	엔진전장품2그룹	T5520-G705A	38
기어케이스그룹	F6800-G040A	6	연료시스템 그룹	F5800-G120A	16
기어케이스커버그룹	F6800-G045A	8	연료쿨러그룹	T5525-G510A	115
기어펌프그룹	T5525-G405A	92	연료탱크그룹	T5525-G550A	130
냉각수플랜지그룹	F5801-G130A	17	연료필터_파이프 그룹	F5800-G160A	20
냉각팬 그룹	F5800-G230A	29	연료히터옵션그룹	T5525-G899A	174
뒷바퀴그룹	T5520-G285A	168	오일게이지그룹	F6800-G025A	4
뒷차동장치그룹	T5520-G257A	80	오일팬그룹	F5800-G020A	3
뒷차축그룹	T5520-G266A	85	오일필터그룹	F6800-G050A	9
라디에이터그룹	T5560-G504A	112	외부인출밸브그룹	T5620-G460A	97
라이트그룹	T5520-G730B	149	워터펌프 그룹	F6800-G140A	18
레버가이드그룹	T5560-G844A	143	위치견인레버그룹	T5560-G536A	123
로워링크그룹	T5520-G580A	134	유압실린더그룹	T5525-G470A	98
로커암_밸브 그룹	F5800-G110A	15	유압실린더커버그룹	T5520-G360A	49
리프트로드그룹 (내수, 기계)	T5520-G587A	138	유압장치1그룹	T5525-G482A	101
명판그룹	T5560-G872A	165	유압장치2그룹	T5525-G483A	102
명판그룹, 프레임	T5520-G874A	172	의자스텝그룹	T5560-G566A	133
명판그룹, 프레임	T5560-G874A	167	전륜구동장치그룹	T5520-G230A	66
모듈레이터밸브그룹	T5520-G450A	96	전장부품 그룹	F5800-G270A	33
발판의자프레임그룹	T5560-G830A	162	전장품1그룹	T5520-G720C	146
밋데리그룹	T5520-G715A	145	제조명판그룹	F6800-G300A	34
배기매니폴드 그룹	F5800-G190A	25	제조명판그룹	F6810-G300A	36
베벨기어축그룹	T5520-G320A	42	제조명판그룹 (호주형)	F6802-G300A	35
베벨기어케이스그룹	T5520-G315A	40	조이스틱레버그룹	T5560-G562A	132
베벨피니언축그룹	T5520-G310A	39	조이스틱밸브그룹	T5620-G420A	94
복동레버그룹	T5560-G538A	125	주변속레버 그룹	T5525-G532A	119
본넷그룹	T5525-G514A	116	주변속포크그룹	T5520-G242A	75
부변속레버그룹	T5560-G534A	121	주축그룹	T5520-G212A	58
부변속축그룹	T5520-G221A	62	중간케이스그룹	T5520-G206A	56
부변속포크그룹	T5520-G251A	78	차동고정포크그룹	T5520-G260A	82
브레이크케이스그룹	T5520-G263A	83	차동페달그룹 (대동공업)	T5525-G547A	129
브레이크페달그룹	T5560-G806A	157	초저속축그룹	T5520-G224A	63
셔틀그룹	T5525-G810A	91	초저속포크그룹	T5520-G254A	79
셔틀변속포크그룹	T5520-G248A	77	추진축그룹	T5520-G370A	90
셔틀축그룹	T5520-G218A	60	카운터축그룹	T5520-G215A	59
소음기그룹	T5520-G502A	111	캐빈지지대그룹	T5560-G842A	164
스윙드로우바그룹	T5520-G588A	139	캠축 그룹	F5800-G090A	12
스티어링실린더그룹	T5520-G335A	48	쿨링시스템그룹	T5520-G495A	106
스파이럴베벨피니언축그룹	T5520-G227A	64	크랭크축그룹	F5800-G060A	10
승강실린더그룹	T5525-G481A	100	클러치 그룹	T5525-G808A	159
승강제어밸브그룹 (기계식)	T5525-G427A	95	클러치그룹	T5520-G280A	86
실린더블럭그룹	F5800-G010A	1	클러치레버그룹	T5520-G200A	54
실린더헤드그룹	F5800-G030A	5	클러치하우징그룹	T5520-G203A	55
실린더헤드커버 그룹	F5800-G150A	19	터보조합그룹	F5803-G240A	30
아이들기어그룹	F6800-G100A	13	터보파이프 그룹	F5800-G245A	31
악셀레이터레버그룹	T5560-G544A	128	톱링크그룹	T5525-G584A	107
앞바퀴우그룹	T5520-G377A	171	톱링크브라켓그룹	T5525-G485A	104
앞바퀴좌그룹	T5520-G375A	170	트랜스미션케이스그룹	T5520-G209A	57
앞웨이트브라켓그룹	T5520-G520A	118	파워스티어링유니트그룹	T5628-G410A	93
앞차동장치그룹	T5520-G305A	88	프레임전장품1그룹	T5520-G735C	151
앞차축그룹	T5520-G330A	47	플라이휠 그룹	F5810-G220A	28
앞차축브라켓그룹	T5520-G365A	50	플라이휠하우징 그룹	F5800-G210A	27
앞차축지지대그룹	T5520-G300A	87	피스톤_컨넥팅로드 그룹	F5800-G070A	11
앞차축케이스우그룹	T5520-G327A	45	하강속도조절그룹	T5525-G488A	108
앞차축케이스좌그룹	T5520-G325A	43	핸드주차브레이크	T5525-G812A	142
앞차축프레임그룹	T5565-G512A	52	핸들그룹 (내수)	T5520-G814A	160
에어브리더 그룹	T5525-G499A	109	핸들칼럼그룹 (ROPS)	T5520-G804A	156
에어컨브라켓그룹	T5535-G506A	114	핸들칼럼커버그룹	T5560-G816A	161

INDEX 3

PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE	PARTS GROUP	GROUP NO.	PAGE
<샤시>			제조명판그룹(호주향)	F6802-G300A	35
라디에이터그룹	T5560-G504A	112	캠축 그룹	F5800-G090A	12
레버가이드그룹	T5560-G844A	143	크랭크축그룹	F5800-G060A	10
로워링크그룹	T5520-G580A	134	터보조합그룹	F5803-G240A	30
리프트로드그룹(내수,기계)	T5520-G587A	138	터보파이프 그룹	F5800-G245A	31
복동레버그룹	T5560-G538A	125	플라이휠 그룹	F5810-G220A	28
본넷트그룹	T5525-G514A	116	플라이휠하우징 그룹	F5800-G210A	27
부변속레버그룹	T5560-G534A	121	피스톤_컨넥팅로드 그룹	F5800-G070A	11
소음기그룹	T5520-G502A	111	흡기매니폴드 그룹	F5800-G170A	21
스윙드로우바그룹	T5520-G588A	139	흡기파이프 그룹	F5803-G180A	24
악셀레이터레버그룹	T5560-G544A	128	ECU & 센서그룹	F5800-G260A	32
앞웨이트브라켓그룹	T5520-G520A	118	EGR 그룹	F6800-G175A	23
에어브리더 그룹	T5525-G499A	109	EGR클러 그룹	F5800-G200A	26
에어컨브라켓그룹	T5535-G506A	114	<옵션>		
에어크리너그룹	T5525-G500A	110	7핀소켓그룹(옵션)	T5520-G897A	173
연료쿨러그룹	T5525-G510A	115	경광등그룹	LX485L-T1300A	175
연료탱크그룹	T5525-G550A	130	뒷바퀴그룹	T5520-G285A	168
위치견인레버그룹	T5560-G536A	123	명판그룹, 프레임	T5520-G874A	172
의자스텝그룹	T5560-G566A	133	앞바퀴우그룹	T5520-G377A	171
조이스틱레버그룹	T5560-G562A	132	앞바퀴좌그룹	T5520-G375A	170
주변속레버 그룹	T5525-G532A	119	연료히터옵션그룹	T5525-G899A	174
차동페달그룹(대동공업)	T5525-G547A	129	<유압>		
하강속도조절그룹	T5525-G488A	108	기어펌프그룹	T5525-G405A	92
핸드주차브레이크	T5525-G812A	142	모듈레이터밸브그룹	T5520-G450A	96
히치프레임그룹	T5530-G588A	141	승강실린더그룹	T5525-G481A	100
PT0레버그룹	T5660-G540A	126	승강제어밸브그룹(기계식)	T5525-G427A	95
ROPS BAR 그룹	T5577-G582A	136	외부인출밸브그룹	T5620-G460A	97
<앞차축>			유압실린더그룹	T5525-G470A	98
베벨기어축그룹	T5520-G320A	42	유압장치1그룹	T5525-G482A	101
베벨기어케이스그룹	T5520-G315A	40	유압장치2그룹	T5525-G483A	102
베벨피니언축그룹	T5520-G310A	39	조이스틱밸브그룹	T5620-G420A	94
스티어링실린더그룹	T5520-G335A	48	쿨링시스템그룹	T5520-G495A	106
앞차축그룹	T5520-G330A	47	톱링크그룹	T5525-G584A	107
앞차축브라켓그룹	T5520-G365A	50	톱링크브라켓그룹	T5525-G485A	104
앞차축케이스우그룹	T5520-G327A	45	파워스티어링유니트그룹	T5628-G410A	93
앞차축케이스좌그룹	T5520-G325A	43	흡입라인그룹	T5525-G490A	105
앞차축프레임그룹	T5565-G512A	52	<전장>		
유압실린더커버그룹	T5520-G360A	49	라이트그룹	T5520-G730B	149
<엔진>			бат데리그룹	T5520-G715A	145
기어케이스그룹	F6800-G040A	6	전장품1그룹	T5520-G720C	146
기어케이스커버그룹	F6800-G045A	8	프레임전장품1그룹	T5520-G735C	151
냉각수플랜지그룹	F5801-G130A	17	<캐빈>		
냉각팬 그룹	F5800-G230A	29	계기판프레임그룹	T5520-G800A	154
로커암_밸브 그룹	F5800-G110A	15	명판그룹	T5560-G872A	165
배기매니폴드 그룹	F5800-G190A	25	명판그룹, 프레임	T5560-G874A	167
실린더블럭그룹	F5800-G010A	1	발판의자프레임 그룹	T5560-G830A	162
실린더헤드그룹	F5800-G030A	5	브레이크페달그룹	T5560-G806A	157
실린더헤드커버 그룹	F5800-G150A	19	캐빈지지대그룹	T5560-G842A	164
아이들기어그룹	F6800-G100A	13	클러치 그룹	T5525-G808A	159
엔진전장품1그룹	T5525-G700A	37	핸들그룹(내수)	T5520-G814A	160
엔진전장품2그룹	T5520-G705A	38	핸들칼럼그룹(ROPS)	T5520-G804A	156
연료시스템 그룹	F5800-G120A	16	핸들칼럼커버그룹	T5560-G816A	161
연료필터_파이프 그룹	F5800-G160A	20	<트랜스미션>		
오일게이지그룹	F6800-G025A	4	뒷차동장치그룹	T5520-G257A	80
오일팬그룹	F5800-G020A	3	뒷차축그룹	T5520-G266A	85
오일필터그룹	F6800-G050A	9	부변속축그룹	T5520-G221A	62
위터펌프 그룹	F6800-G140A	18	부변속포크그룹	T5520-G251A	78
전장부품 그룹	F5800-G270A	33	브레이크케이스그룹	T5520-G263A	83
제조명판그룹	F6800-G300A	34	서틀그룹	T5525-G810A	91
제조명판그룹	F6810-G300A	36	서틀변속포크그룹	T5520-G248A	77

